



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108907607 A

(43)申请公布日 2018.11.30

(21)申请号 201810553544.9

(22)申请日 2018.06.01

(71)申请人 河南省中原大化集团有限责任公司

地址 457000 河南省濮阳市人民路西段

(72)发明人 �毋喜变 张洪杰 范运林 马忠品

高伟丽 王卫民 尹旭涛 汪文波

何亚民 刘爱华 汪志宏

(74)专利代理机构 郑州科维专利代理有限公司

41102

代理人 张国文

(51)Int.Cl.

B23P 11/00(2006.01)


权利要求书2页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种三胺反应器更换管箱方法

(57)摘要

一种三胺反应器更换管箱方法是三胺化工生产工艺改造技术,它解决了管箱泄漏导致反应器报废的问题,它包括新管板及内筒体的制作;加工去除管板与列管的连接焊缝,拆除旧管箱;管箱内、外筒体的加工,外筒体坡口端面堆焊及热处理;新管板与列管及内、外筒体的组对和焊接;相关检验工作。



1. 一种三胺反应器更换熔盐管箱方法,其特征是:熔盐管箱包括外筒体(1)、内筒体(2)、新管板(3)、列管(4)、顶部封盖,新管板(3)与列管(4)采用强度焊,列管(4)的材料为镍基合金,其材料牌号为SB 622 UNS N10276;新管板(3)及内筒体(2)的材料为镍基合金,材料牌号为SB575 UNS N10276,外筒体(1)材料为铬钼钢,其材料牌号为SA 387 GR12 CL2;通过更换熔盐管箱的管板和内筒体的方法实现更换熔盐管箱。

2. 权利要求1所述的一种三胺反应器更换熔盐管箱方法,其特征是:第一步编制施工方案、施工网络计划、质量控制计划等技术性文件;

第二步原材料的采购,管板及内筒体的制作;列管加工缩短后,新管板的安装位置随之下移,新管板与外筒体的连接方式由原设计的角焊缝变更为对接焊缝,符合标准要求,同时为满足新管板与外筒体的连接形式,新管板的外径加大60mm,为提高管板强度,新管板厚度由原设计的35mm变更为38.1mm;

第三步机械加工,去除管板与列管的连接焊缝,拆除熔盐管箱;采用机械加工去除列管与熔盐管箱内管板的连接焊缝,加工深度约5mm,要求列管与管板连接部位松脱。

3. 焊缝松脱后,采用液压装置使熔盐管箱与列管脱离,此过程不得损伤列管和熔盐管箱的外筒体,在加工列管与管板的连接焊肉过程中,列管的端部也会同时被加工,并且要求新管板安装前,所有列管的管端要平齐,即原列管会缩短,缩短长度根据设备的实际状况现场确定,对列管的管端进行加工,要求加工后的列管管端尽量在一个平面上,其高度差小于1mm;

第四步拆除熔盐管箱的旧管板,对熔盐管箱外筒体进行打磨和坡口加工,外筒体坡口端面堆焊及消除应力热处理,及内筒体与原法兰组对及焊接;采用等离子切割或碳弧气刨,去除熔盐管箱的旧管板,切割过程中不得损伤熔盐管箱的外筒体;打磨去除外筒体与旧管板的连接焊肉并进行相关检查,确认其满足使用要求;对熔盐管箱的外筒体进行机械加工,外筒体下端65mm范围内表面堆焊厚度3mm镍基材料,再加工出约15°单面坡口,端面堆焊镍基材料,堆焊后打磨出坡口,坡口堆焊部位进行局部消除应力热处理,防止外筒体发生变型;

第五步新管板与管箱内筒体组对和焊接,要求新筒体与法兰心线重合;焊接过程中采用敲击措施减小焊接应力;对焊缝进行100%RT,合格标准按NB/T47013.2-2015 II级合格;

第六步新管板与列管组对和焊接,所有列管的管端部位清理干净后安装导向头,安装管板及与其相连的内筒体,新管板调整到合适位置,管端伸出管板面2mm后进行列管与新管板的焊接,焊缝表面100%PT;焊接过程中对新管板进行测量,记录新管板的变形量,要求至少测量四个方位;

第七步外筒体与新管板组对和焊接,焊接过程中测量并记录外筒体基准线变化情况,控制外筒体的变型量,焊前对新管板固定,焊接过程中对焊缝敲击以减少焊接应力,焊缝表面100%PT;

第八步现场吊装,包括把工具、设备和预制好的部件吊至设备所在的楼层,施工结束后再把工具、设备吊至地面;

第九步相关检验工作,新管板与内、外筒体连接焊缝及新管板与列管连接焊缝进行100%PT检验,按NB/T47013.5-2015 I级合格,对内筒体新焊缝进行100%RT,按NB/T47013.2-2015标准I级合格;对熔盐管箱进行耐压强度8kg/cm<sup>2</sup>水压试验、氨渗透5kg/cm<sup>2</sup>,各项检测必

须合格；修复后的熔盐管箱各接管方位与原设计一致；

第十步竣工资料的编制、审核和提交。

## 一种三胺反应器更换管箱方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及三胺化工生产工艺改造技术,尤其是一种三胺反应器更换管箱方法。

### 背景技术

[0002] 三胺反应器是三聚氰胺装置中的核心设备,操作压力是8.0MPa,操作温度是380℃。三胺反应器为非均相、全混流式反应器,结构复杂、制造难度大。刺刀管由内外传热管组成,管子一端固定在管箱上,另一端可以自由伸缩,能适应温差大、压力高的场合。刺刀管采用立式结构,有利于自然循环。三胺反应器一直是国外垄断技术,所有的三胺装置都是依赖进口,订货周期长,价格居高不下,整台反应器的价格高达6000万元,内件管束价格也达到1400万元。熔盐管箱位于反应器管束的底部,操作温度更高,往往会比列管更先出现泄漏导致整个管束报废。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供投资较少、见效快的一种三胺反应器更换管箱方法,解决了管箱泄漏导致反应器报废的问题,本发明的目的是这样实现的,它包括新管板及内筒体的制作;加工去除管板与列管的连接焊缝,拆除旧管箱;管箱内、外筒体的加工,外筒体坡口端面堆焊及热处理;新管板与列管及内、外筒体的组对和焊接;相关检验工作。

[0004] 本发明的意义是,本方法适用于三胺反应器在经过几年运行后,熔盐管箱失效泄漏而列管性能还比较好的情况下,更换管箱使整个反应器恢复功能,达到减少设备投资的目的;相应延长了三胺反应器的寿命;三胺反应器更换管箱后,经过一段时间的运行,设备运行稳定,各项指标都在要求的范围内,能够满足生产需要,效果良好。

### 附图说明

[0005] 图1为三胺反应器更换管箱的示意图,图中 1、外筒体 2、内筒体 3、新管板 4、列管。

### 具体实施方式

[0006] 本发明中熔盐管箱包括外筒体1、内筒体2、新管板3、列管4、顶部封盖,新管板3与列管4采用强度焊,列管4的材料为镍基合金,其材料牌号为SB 622 UNS N10276;新管板3及内筒体2的材料为镍基合金,材料牌号为SB575 UNS N10276,外筒体1材料为铬钼钢,其材料牌号为SA 387 GR12 CL2;通过更换熔盐管箱的管板和内筒体的方法实现更换熔盐管箱。

[0007] 其具体的方法步骤是,第一步编制施工方案、施工网络计划、质量控制计划等技术性文件。

[0008] 第二步原材料的采购,管板及内筒体的制作;列管加工缩短后,新管板的安装位置随之下移,新管板与外筒体的连接方式由原设计的角焊缝变更为对接焊缝,符合标准要求,同时为满足新管板与外筒体的连接形式,新管板的外径加大60mm,为提高管板强度,新管板

厚度由原设计的35mm变更为38.1mm。

[0009] 第三步机械加工,去除管板与列管的连接焊缝,拆除熔盐管箱;采用机械加工去除列管与熔盐管箱内管板的连接焊缝,加工深度约5mm,要求列管与管板连接部位松脱。焊缝松脱后,采用液压装置使熔盐管箱与列管脱离,此过程不得损伤列管和熔盐管箱的外筒体,在加工列管与管板的连接焊肉过程中,列管的端部也会同时被加工,并且要求新管板安装前,所有列管的管端要平齐,即原列管会缩短,缩短长度根据设备的实际状况现场确定,对列管的管端进行加工,要求加工后的列管管端尽量在一个平面上,其高度差小于1mm。

[0010] 第四步拆除熔盐管箱的旧管板,对熔盐管箱外筒体进行打磨和坡口加工,外筒体坡口端面堆焊及消除应力热处理,及内筒体与原法兰组对及焊接;采用等离子切割或碳弧气刨,去除熔盐管箱的旧管板,切割过程中不得损伤熔盐管箱的外筒体;打磨去除外筒体与旧管板的连接焊肉并进行相关检查,确认其满足使用要求;对熔盐管箱的外筒体进行机械加工,外筒体下端65mm范围内表面堆焊厚度3mm镍基材料,再加工出约15°单面坡口,端面堆焊镍基材料,堆焊后打磨出坡口,坡口堆焊部位进行局部消除应力热处理,防止外筒体发生变形。

[0011] 第五步新管板与管箱内筒体组对和焊接,要求新筒体与法兰心线重合;焊接过程中采用敲击措施减小焊接应力;对焊缝进行100%RT,合格标准按NB/T47013.2-2015 II级合格。

[0012] 第六步新管板与列管组对和焊接,所有列管的管端部位清理干净后安装导向头,安装管板及与其相连的内筒体,新管板调整到合适位置,管端伸出管板面2mm后进行列管与新管板的焊接,焊缝表面100%PT;焊接过程中对新管板进行测量,记录新管板的变形量,要求至少测量四个方位。

[0013] 第七步外筒体与新管板组对和焊接,焊接过程中测量并记录外筒体基准线变化情况,控制外筒体的变型量,焊前对新管板固定,焊接过程中对焊缝敲击以减少焊接应力,焊缝表面100%PT。

[0014] 第八步现场吊装,包括把工具、设备和预制好的部件吊至设备所在的楼层,施工结束后再把工具、设备吊至地面。

[0015] 第九步相关检验工作,新管板与内、外筒体连接焊缝及新管板与列管连接焊缝进行100%PT检验,按NB/T47013.5-2015 I级合格,对内筒体新焊缝进行100%RT,按NB/T47013.2-2015标准I级合格;对熔盐管箱进行耐压强度8kg/cm<sup>2</sup>水压试验、氨渗透5kg/cm<sup>2</sup>,各项检测必须合格;修复后的熔盐管箱各接管方位与原设计一致。

[0016] 第十步竣工资料的编制、审核和提交。




图1