




SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 2



ESTÁDIO
"NABI ABI CHEDID - NABIZÃO"

BRAGANÇA PAULISTA
31 DE OUTUBRO DE 2019

LAUDO DE SEGURANÇA
Nº 34ºBPMI-004/30/19



LAUDO DE SEGURANÇA

Nº 34BPMI – 04/30/19

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Nabi Abi Chedid	
Apelido do estádio: Nabizão	
Endereço completo do estádio: Rua Emilio Colela, s/nº	
Cidade: Bragança Paulista	
Estado: São Paulo	CEP: 12914-410
Site: www.bragantino.net	
Telefone: (11) 2277-1036	
Proprietário: Clube Atlético Bragantino	
E-mail: C.A.Bragantino@uol.com.br	
Gestor do Estádio: Marcos Antonio Nassif Abi Chedid	
E-mail: c.a.bragantino@uol.com.br	Telefone: (11) 2277-1036
Qualificação profissional do Responsável: Administração	
Clube responsável pelo uso: Atlético Bragantino	
E-mail: c.a.bragantino@uol.com.br	Telefone: (11) 2277-1036
Site: www.bragantino.net	

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Domingos Alves dos Santos	Telefone: (11) 2277-1036
E-mail: c.a.bragantino@uol.com.br	
CPF: 099.635.108-68	
Função no Estádio: Vice presidente	

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 31OUT19	Hora: 09h30min
---------------	----------------

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO:

O Estádio não apresenta histórico recente de conflitos entre torcedores em sua área interna, considerando as barreiras físicas existentes não permitirem a proximidades do público torcedor, houve, porém, um conflito no interior do estádio entre a torcida da Ponte Preta e a Polícia Militar, sendo prontamente controlado.

2. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Segurança parte da verificação da aderência da situação identificada *in loco* com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de Segurança. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

2.1 Arcabouço Legal

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de a área de segurança a serem definidos por meio de portaria ministerial.

2.2 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- b) Documentos de caráter restritivo: aqueles que na falta de sua apresentação podem inviabilizar a emissão do laudo.

<i>DOCUMENTO</i>	<i>APRESENTADO</i>	<i>DENTRO DA VALIDADE</i>	<i>CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO</i>
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio	<i>SIM (X) NÃO O</i>	<i>SIM (X) NÃO O</i>	<i>MANDATÓRIO</i>
Nome: Paulo Eduardo das Chagas de Souza			
Patente: 1º Tenente PM			
Cargo: Oficial do Corpo de Bombeiros - Vistoriador			
Plano de Segurança do estádio	<i>SIM O NÃO (X)</i>	<i>SIM O NÃO O</i>	<i>AUXILIAR</i>
03 (três) últimos planos de ação elaborados	<i>SIM O NÃO (X)</i>	<i>SIM O NÃO O</i>	<i>MANDATÓRIO</i>
03 (três) últimas apólices de seguro obrigatório	<i>SIM (X) NÃO O</i>	<i>SIM O NÃO O</i>	<i>AUXILIAR</i>
Contrato da utilização de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores.	<i>SIM O NÃO (X)</i>	<i>SIM O NÃO O</i>	<i>AUXILIAR</i>
Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu <i>Curriculum Vitae</i> , bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio	<i>SIM O NÃO (X)</i>	<i>SIM O NÃO O</i>	<i>MANDATÓRIO</i>

Considerações relevantes sobre os documentos:

1. O Auto de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros encontra-se em vigência, com prazo de validade até 30/11/2019.
2. Foi dado prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação dos demais documentos.

2.3 GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracteriza pela inspeção do estádio, sob o ponto de vista da garantia da ordem pública, com a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam prevenir as ocorrências de violência, assim como pretende ampliar a sensação de segurança dos usuários no interior e no entorno do estádio.


Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conferida a documentação, o vistoriador deve proceder à visita das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados.

Após a coleta de dados, o vistoriador deverá confrontar os quesitos levantados com as condições as quais foram previstas e sugerir a reprovação, aprovação com restrições ou à aprovação do estádio, esclarecendo que o instrumento respeita a capacidade de julgamento do vistoriador, ratificando a ciência de que qualquer sinistro advindo de problemas de possível identificação na vistoria, poderão acarretar responsabilização civil e/ou criminal.

O instrumento de verificação de segurança se constitui de um questionário de perguntas fechadas sobre as condições do planejamento da segurança dos usuários do estádio, do sistema para controle de acesso de pessoas e objetos, da central de comando e controle/monitoramento, da infraestrutura para a segurança do usuário do estádio e demais usuários e dos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins.

No instrumento existem questões qualitativas e quantitativas. As questões que sugerem a reprovação ou restrição do funcionamento do estádio baseiam-se nos requisitos mínimos obrigatórios e as demais questões possuem caráter meramente informativo para subsidiar as autoridades envolvidas no processo decisório de liberação do estádio de acordo com a importância dos campeonatos de futebol.

A vistoria deve ter caráter visual, sem realização de medição, em todos os quesitos referentes às instalações físicas. Existe apenas um questionamento direcionado ao representante da polícia militar, que se refere à existência de tropa especializada para atuação em estádios. Todos os demais requisitos devem ter suas respostas suportadas por uma verificação documental.



2.4. INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR		
1.1. A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada em eventos em Praças Desportivas?	SIM	NÃO
		X
Observações: Os Eventos Desportivos são realizados pelo Policiamento Territorial.		
1.2. A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das demandas relacionadas ao futebol?	SIM	NÃO
		X
Observações: As ocorrências constatadas nos eventos Desportivos serão encaminhadas ao DP local.		
1.3. O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Conforme direção do Estádio trata-se do Sr. Edson Amado Miranda.		
1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função?		
De acordo com Curriculum Vitae, possui cursos de segurança, Primeiros Socorros e Brigadista.		
1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em segurança de estádios?	SIM	NÃO
		X
Observações:		
1.4. Existem profissionais civis (Monitores / Orientadores / Stewards) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Segundo a Direção do Estádio, de acordo com o Evento Desportivo, são contratados profissionais capacitados à atuarem nas funções acima especificadas.		
1.4.1. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio)		
De acordo com a Direção do Estádio, a contratação é equivalente ao público, via de regras 100 (cem) profissionais.		
1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Seguro coletivo- American Life Empresa com CNPJ: 67.865.360/0001-27.		
1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?	SIM	NÃO
	X	

Observações: De acordo com a Direção do Estádio, possuem uma "Ouvidoria" a qual funciona no próprio Estádio a atende pelo telefone: (011) 2277-1036.		
1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em Órgão Policial da circunscrição?	SIM X	NÃO
Observações: Segundo a Direção, há o acompanhamento dos casos.		
1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de Janeiro a Dezembro do ano Anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes Lesão Corporal por Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos).	SIM X	NÃO
Observações: Foi registrado uma briga entre torcedores da Ponte Preta e Polícia Militar.		
1.8. O estádio possui plano de segurança? (plano permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).	SIM X	NÃO
Observações:		
1.9. É elaborado um Plano de Ação específico para cada evento?	SIM	NÃO X
Observações: Segundo a Direção do Estádio, não é elaborado plano de ação para cada evento.		
1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?	SIM	NÃO X
1.10.1. No site da Federação		X
1.10.2. Encaminhado para as torcidas		X
1.10.3. Em jornais de grande circulação		X
1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo		X
1.10.5. No site de ambos os Clubes		X
1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio		X
Observações: Não há qualquer divulgação, segundo a Direção.		
1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório.	SIM X	NÃO
Observações: De acordo com o AVCB nº 330327 – A Capacidade máxima contabilizada é de: 15.010 (Quinze mil e dez pessoas).		
1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?		

Conforme AVCB, a capacidade máxima do Estádio é de 15.010 (quinze mil e dez) pessoas, no entanto, considerando-se a dimensão do espetáculo público, objetivando a preservação de vidas, integridade física dos participantes e preservação do patrimônio, podem ocorrer restrições quanto à capacidade máxima de público, por determinação Policial, a fim de serem minimizados os riscos e a condizente atuação Policial Militar.

1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:

Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
01 e 02	7.161	11	57%
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
03	2.143	04	15%
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
04	266	02	1%
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
05	5.440	08	27%
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
05	15.010	25	100%

No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

Observações: Portão 03 possibilita a entrada de Cadeirantes “setor amarelo”.

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

Handwritten signature and stamp on the right side of the page.

2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS		
2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores?	SIM	NÃO
	X	
2.1.1. Elas são:		
2.1.1.1. Simples		
2.1.1.2. Eletrônicas	X	
2.1.1.3. Removíveis	X	
2.1.1.4. Próprias		X
2.1.1.5. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?	X	
Observações: As catracas são locacas de uma empresa (BWA), cabendo ressaltar que devem aferir a quantidade de torcedores conforme disposto em Legislação.		
2.2. Existem entradas distintas para torcidas?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Conforme Croqui do Estádio.		
2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Conforme Croqui do Estádio.		
2.4. O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	X	
Observações:		
2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e visitante?	SIM	NÃO
	X	
Observações: O Estádio possui acesso independente, cabendo ressaltar que equipes policiais realizam o acompanhamento das delegações até o ponto de desembarque, onde há reforço policial para recepção.		
2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Vestiário com acesso independente.		

2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?	SIM	PARCIALMENTE	NÃO
			X
Observações:			

Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO		
3.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central de Comando e Controle?	SIM	NÃO X
Observações: Não existe no Estádio uma central de comando que reúna os representantes dos diversos Órgãos envolvidos na realização do evento Desportivo.		
3.1.1. A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?	SIM	NÃO X
Observações: Existe apenas sala de monitoramento, porém, sem reunião dos representantes dos diversos órgãos.		
3.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	SIM	NÃO
3.2.1. Baixa resolução	X	
3.2.2. Alta resolução		X
3.2.3. Grava e arquiva as imagens	X	
3.2.4. Possibilita impressão de fotos		X
3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros	X	
3.2.6. Possibilita reconhecimento facial		X
3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de monitoramento		X
3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de monitoramento		X
3.2.9. Possui sistema de internet e telefone		X
3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de imagem de toda a arquibancada	X	
3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local	X	
3.2.12. Monitora a área do evento (campo)	X	
3.2.13. Monitora os acessos aos sanitários		X
3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time mandante	X	
3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time visitante	X	
3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os torcedores		X
3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas (abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do estádio)	X	
3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas		X
3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedores	X	
3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do estádio)		X
<p>Detalhar as especificações das câmeras e suas localizações: Segundo a Direção, o sistema de monitoramento do Estádio não possibilita a impressão de imagens e não cobre alguns pontos, à exemplo do acesso aos banheiros localizados na parte inferior das arquibancadas descobertas (Setor Branco – croqui).</p> <p>Verifica-se ainda, a existência de um número pequeno de câmeras, as quais não cobrem a totalidade dos acessos e áreas internas e externa (imediate), destinada à circulação de</p>		

torcedores, dificultando a detecção de possíveis problemas e a identificação dos responsáveis, por eventuais danos ou desordens.

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de monitoramento:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is more compact and stylized, while the bottom signature is larger and more fluid.

4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS			
4.1. Os assentos são numerados	SIM	NÃO	Parcialmente
	X		
Observações: Todas numeradas, com exceção das cadeiras dos sócios portadores, as quais são identificadas nominalmente.			
4.1.1. Se parcialmente informar o percentual:		SIM	NÃO
Observações:			
4.2. O estádio possui estacionamento interno?	SIM	NÃO	
	X		
4.2.1. Para carros de torcedores			X
4.2.2. Para carros de PARTE dos sócios			X
4.2.3. Para ônibus de torcidas			X
4.2.4. Com espaço reservado para os árbitros	X		
4.2.5. Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local	X		
4.2.6. Com espaço reservado para veículos da equipe visitante			X
4.2.7. Com espaço reservado para autoridades	X		
4.2.8. Com espaço reservado para imprensa	X		
4.2.9. Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança	X		
4.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	SIM	NÃO	
	X		
Observações: A área do campo é cercada por um muro de alvenaria, o qual sustenta um alambrado, porém o setor visitante, possibilita fácil acesso ao campo, devido sua baixa estatura; assim requerendo melhorias.			
			
4.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?	SIM	NÃO	
	X		

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

Observações: Os setores são separados por grades, com portões de acesso controlados por funcionários.



4.5. O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?	SIM	NÃO
	X	
4.5.1. Banheiros Masculinos	X	
4.5.2. Banheiros Femininos	X	
4.5.3. Banheiros para PNE	X	
4.5.4. Bares / lanchonetes		X
4.5.5. Bilheteria	X	
4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes?	SIM	NÃO
	X	

Observações: Considerando a proximidade de portões de acesso, bem como de bilheterias, em eventos de elevado grau de risco e grande concentração de público, devidamente analisados pela Polícia Militar, haverá necessidade de isolamento e interdição de vias, com utilização de tapumes e gradis, os quais serão posicionados de forma a garantir e orientar a chegada e saída dos torcedores ao Estádio de forma segura e ordenada, preservando-se assim a integridade física de todos os envolvidos.

4.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	SIM	NÃO
	X	
Observações:		
4.7.1. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?	SIM	NÃO
		X
Observações:		
4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e conflitos de torcedores?(restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).	SIM	NÃO
		X
Observações: Não foram observados materiais nas condições acima, na data da vistoria.		
4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Portão 1 de acesso.		
4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para eventos noturnos?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Sistema de Geradores instalados no Estádio.		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4.11. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?	SIM X	NÃO
Observações: Existem 02 (duas) bilheterias com 12 (doze) guichês, sendo uma no setor visitante e outra no setor local, cada um dos pontos com 6 (seis) guichês.		
4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado?	SIM X	NÃO
4.11.2. Existem pontos de venda fora do estádio?	SIM	NÃO X
Observações: Segundo a Direção não existem pontos de venda fora do Estádio. Cabe ressaltar, que dependendo da complexidade do jogo, as bilheterias deverão receber atenção por parte do policiamento, considerando a proximidade entre a localização das mesmas.		
4.12. O(s) acesso(s) a cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicações, e demais setores estratégicos, fica(m) protegida(s) do acesso de torcedores?	SIM X	NÃO
Observações: O estádio está passando por reforma estrutural em duas etapas, sendo que após o término, deverão ser feitas novas vistorias.		
Conclusão quanto à infraestrutura para a segurança do torcedor e demais usuários: <div style="text-align: right;"> Atendido <input checked="" type="checkbox"/> X Atendido com Restrições <input type="checkbox"/> Não Atendido <input type="checkbox"/> </div>		

[Handwritten signature]

5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, TELEFONE, INTERNET, BEBEDOURO, sala de espera, 02 (duas) salas de confinamento coercitivo eventual (PM), de fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio.

5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM	NÃO
X	

5.1.1. Adequado (Anexar foto)

5.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado ao tamanho do estádio?

X	
---	--

Observações:



5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM).

SIM	NÃO
	X

[Handwritten signature]

Observações: Ocorrências encaminhada ao DP local.

	SIM	NÃO
5.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?		X

Observações:

	SIM	NÃO
5.4. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria)	X	

Observações: Segundo a Direção, atendimento pelos telefones: (011) 2277-1036 e (011) 2277-3203.

Conclusão quanto aos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

6 – DIAGNÓSTICO E PARECER

6.1. Quadro síntese das não-conformidades encontradas:

6.1.1 a **arquibancada descoberta fundo**, não apresenta abalos na estrutura, conforme avaliação do engenheiro do estádio, contudo, a estrutura de madeira, apesar de não existir ato normativo que proíba a utilização do material ou determinando qual material deveria ser utilizado, é sabido que nos enfrentamentos de torcidas, são utilizados diversos materiais para o confronto;

6.1.2 a **arquibancada descoberta central**, possui a construção de igual forma da arquibancada descoberta fundo, mas destaco que houve um reforço em sua estrutura de ferro, todavia sem avaliação do

FIS 9
Nº 20

seu movimento de forma dinâmico, pois a avaliação foi realizada com base no suporte total em peso bruto, divergindo do comportamento do espectador, que motivado e eufórico, não permanece inerte durante o evento;

6.1.3 na Rua Emílio Colela, o calçamento está em péssimo estado de conservação, possuindo árvores que obstruem a passagem do público, ocorre a necessidade de empenho dos administradores locais em conjunto com a Prefeitura;

6.1.4 ainda ocorre a utilização de um portão que divide o espaço com um restaurante, o local possui uma área limitada, pois possui cadeiras e equipamentos do restaurante, não sendo adequado para evacuação do público se necessário;

6.1.5 o setor que faz divisa com a Rua Daniel Peluzzo Júnior, possui muros frágeis, estruturas de cimento em placas móveis, e estrutura de grades baixas, que podem ser escaladas com facilidade e ainda não impedem o arremesso de objetos para área interna e externa do evento;

6.1.6 o posto de comando, está localizado no acesso utilizado pela torcida visitante, não sendo um local estratégico e adequado, podendo ser acessado com facilidade pelo torcedor, não possuindo ainda identificação;

6.1.7 o estádio, embora possua sala de monitoramento, não possui uma Central de Controle e Comando, aonde possa abrigar todos os órgãos e realizadores do evento, que de forma prática, possam tomar decisões em conjunto para o evento;


6.1.8 o estádio não possui banheiros em todos os setores, os banheiros são estruturas de container, que possuem torneiras e registros de água que podem ser arrancadas e arremessados, podendo causar lesões;

6.1.9 pelo exposto, observando, contudo, o Laudo Técnico de Segurança de 2019, nota-se que algumas observações realizadas nesta vistoria, são citadas nas vistorias de evento, e que até o presente momento, não foram corrigidas pelo administrador local, continuando assim expondo a segurança do espectador;

6.1.10 desta forma, tendo em vista a mudança da administração do local, sugiro a apresentação do planejamento do clube, com soluções adequadas para as demandas.

Restrição 1: AVCB de 2020
Providências: AVCB válido até 30NOV19. Apresentar AVCB novo
Prazo: 01DEZ19
Restrição 2: Plano de Segurança do Estádio
Providências: apresentar plano de segurança do estádio para anexar ao laudo
Prazo: 120 dias

Restrição 3: 3 últimos planos de ação e 3 últimas apólices de seguro obrigatório
Providências: apresentar os documentos acima
Prazo: 01DEZ19
Restrição 4: Documento comprobatório do vínculo do gerente de segurança e seu currículo
Providências: apresentar os documentos que comprovem o gerente de segurança indicado
Prazo: 01DEZ19



Parecer:

Condições de funcionamento do Estádio:

Aprovado	
Aprovado com Restrição	X
Reprovado	

Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

<i>NOME DO PROFISSIONAL</i>	<i>POSTO/GRADUAÇÃO</i>	<i>FUNÇÃO</i>
Thiago Blanco Fernandez Minnemann	1º Ten PM	Vistoriador
Aruan Baccaro de Freitas	1º Ten PM	Vistoriador


Data de emissão do laudo:	30NOV19
Prazo de validade do laudo:	29NOV20

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do Estádio.

FIS 67-
Nº 23



Thiago Blanco Fernandez Minnemann
1º Ten PM - Vistoriador


Aruan Baccaro de Freitas
1º Ten PM - Vistoriador


Arthur Velloso Junior
Maj PM – Cmt Interino do 34º BPM/I



CROQUI:



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
34.BPM/I



NOTA PARA BOLETIM INTERNO Nº 34.BPM/I 57/030/2019

COMISSÃO - DESIGNAÇÃO

ATO DO CMT DO 34º BPM/I

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, considerando a necessidade de verificar as condições de segurança dos locais destinados a eventos de relevante frequência social, mormente dos estádios de futebol existentes na circunscrição de policiamento ostensivo do 34º BPM/I, o Comandante desta OPM nomeia a Comissão de Avaliação de Risco de Segurança Pública, cuja atuação em colegiado terá vigência de 04 de outubro de 2019 à 31 de dezembro de 2020, composta pelos membros abaixo:

Presidente da Comissão:

Cp PM 940649-2 Viviane Cristina Santana;

Membro Avaliador:

1º Ten PM 140970-A Thiago Blanco Fernandez Minnemann;

1º Sgt PM 104772-8 Heltone de Oliveira Bahia;

1º Sgt PM 115552-A Leandro Clementino dos Santos;

2º Sgt PM 102033-1 Cleber Dentello.

Publique-se, cumpra-se.

BRAGANCA PAULISTA, 04 de outubro de 2019

ARTHUR VELLOSO JUNIOR
TEN CEL PM Comandante

Responsável pela lavratura

CLAUDENICE BENTO LOPES
CB PM Auxiliar

Responsável pela conferência

VIVIANE CRISTINA SANTANA
CAP PM Chefe de Seção

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
34.BPM/I



NOTA PARA BOLETIM INTERNO Nº 34.BPM/I 65/030/2019

RETIFICAÇÃO

RETIFICO A NBI Nº 34BPMI-57/030/2019, PUBLICADA NO BOL INT Nº 142/2019, DE 08OUT19 REFERENTE AO CAP PM 940649-2 VIVIANE CRISTINA SANTANA DE COMO CONSTOU, PARA :1º TEN PM 140931-0 ARUAN BACCARO DE FREITAS QUE É O CORRETO.

Publique-se, cumpra-se.

BRAGANCA PAULISTA, 29 de outubro de 2019

ARTHUR VELLOSO JUNIOR
TEN CEL PM Comandante

Responsável pela lavratura


VIVIANE CRISTINA SANTANA
CAP PM Chefe de Seção

Responsável pela conferência


ELAINE JOSÉ DA SILVA
2. SGT PM Digitador