

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200610057056.6

[51] Int. Cl.

G01N 21/956 (2006.01)

G01R 31/30 (2006.01)

G05B 19/418 (2006.01)

G06F 17/00 (2006.01)

G06T 7/00 (2006.01)

[45] 授权公告日 2010 年 1 月 20 日

[11] 授权公告号 CN 100582755C

[22] 申请日 2006.3.17

[21] 申请号 200610057056.6

[30] 优先权

[32] 2005. 3. 17 [33] JP [31] 2005 - 077285

[32] 2006. 2. 21 [33] JP [31] 2006 - 044312

[73] 专利权人 欧姆龙株式会社

地址 日本京都府

[72] 发明人 片畠隆敏 和田洋贵 森谷俊洋
清水敦 仲島晶

[56] 参考文献

CN1487472A 2004.4.7

CN1431482A 2003.7.23

US6023663A 2000.2.8

JP9 - 145633A 1997.6.6

JP5 - 35850A 1993.2.12

审查员 徐恩波

[74] 专利代理机构 北京三友知识产权代理有限公司

代理人 黄纶伟


权利要求书 5 页 说明书 26 页 附图 21 页

[54] 发明名称

基板检查装置及其检查逻辑设定方法和检查逻辑设定装置

[57] 摘要

基板检查装置及其检查逻辑设定方法和检查逻辑设定装置。本发明的课题是提供一种可以由较少的样本图像而生成在基板检查装置中的基板检查中使用的检查逻辑的技术。作为解决手段，信息处理装置在生成新部件的检查逻辑时，取得所述新部件的拍摄图像；根据所述新部件的拍摄图像而算出表示关注区域的颜色分布趋势的颜色分布趋势数据；分别针对多种过去部件取得颜色分布趋势数据，通过比较与所述新部件相关的颜色分布趋势数据和与所述过去部件相关的颜色分布趋势数据，来选出颜色分布趋势类似的过去部件，从存储装置中读出所选出的过去部件的拍摄图像，并将所述新部件的拍摄图像和所述过去部件的拍摄图像作为训练数据，来生成所述新部件的检查逻辑。



1. 一种生成与新部件相关的检查逻辑的方法，在通过检查基板安装部件的拍摄图像中的关注区域的颜色来判断所述部件的安装状态的良否的基板检查中使用，其特征在于，包括以下步骤：

把过去处理的部件的拍摄图像存储在存储装置中；

取得所述新部件的拍摄图像；

根据所述新部件的拍摄图像，算出表示关注区域的颜色分布的趋势的颜色分布趋势数据，所述颜色分布趋势数据是通过表现由关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布而得到的；

分别针对多个种类的过去部件取得颜色分布趋势数据；

通过比较与所述新部件相关的颜色分布趋势数据和与所述过去部件相关的颜色分布趋势数据，来选出颜色分布趋势类似的过去部件；

从存储所述过去部件的拍摄图像的存储装置中读出被选出的过去部件的拍摄图像；以及

将所述新部件的拍摄图像和被读出的过去部件的拍摄图像作为训练数据，来生成与所述新部件相关的检查逻辑。

2. 根据权利要求 1 所述的检查逻辑生成方法，其特征在于：

所述新部件的拍摄图像仅由良品或仅由次品，或由良品和次品两者的图像构成，

所述过去部件的拍摄图像由良品和次品两者的图像构成。

3. 根据权利要求 1 所述的检查逻辑生成方法，其特征在于：

在所述把过去处理的部件的拍摄图像存储在存储装置中的步骤中，还包括与拍摄图像一起也登记部件的种类的步骤，

信息处理装置从与所述新部件的种类相同的过去部件中选出颜色分布趋势类似的部件。

4. 根据权利要求 1 所述的检查逻辑生成方法，其特征在于：在计算所述颜色分布趋势数据的步骤中，根据由关注区域的像素得到的颜色特征量的值在颜色空间上的分布，算出颜色分布趋势数据。

5. 据权利要求 4 所述的检查逻辑生成方法，其特征在于：在计算所述颜色分布趋势数据的步骤中，通过划分所述颜色空间的区的组合来表现由关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布，从而计算颜色分布趋势数据。

6. 根据权利要求 4 或 5 所述的检查逻辑生成方法，其特征在于：在所述颜色分布趋势数据的计算中使用的颜色特征量的种类是为了使由良品中的关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布与由次品中的关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布之间具有差异而选择的颜色特征量。

7. 根据权利要求 1 所述的检查逻辑生成方法，其特征在于，还包括以下步骤：

将所述训练数据中的良品中的关注区域的各像素作为对象点，将所述训练数据中的次品中的关注区域的各像素作为排除点，针对一个或多个颜色特征量，求出所述对象点和排除点各自的颜色特征量的值的频度分布；

根据所述一个或多个颜色特征量的值的频度分布，求出将所述对象点的颜色特征量的值和所述排除点的颜色特征量的值最佳地分离开的颜色特征量的值的范围；以及

将所述一个或多个颜色特征量的种类和值的范围设定为用于从检查对象部件的拍摄图像的关注区域中提取特定的颜色区域的颜色条件。

8. 根据权利要求 7 所述的检查逻辑生成方法，其特征在于，还包括以下步骤：

分别从所述训练数据中的良品的关注区域和次品的关注区域中提取满足所述颜色条件的像素区域；

针对一个或多个特征量，求出所述像素区域各自的特征量的值的频度分布；

根据所述一个或多个特征量的值的频度分布，求出将良品的特征量的值和次品的特征量的值最佳地分离开的特征量的值的范围；以及

将所述一个或多个特征量的种类和值的范围设定为用于判断检查对

象部件的安装状态的良否的判断条件。

9. 一种基板检查装置的检查逻辑设定装置，用于生成在基板检查装置中使用的检查逻辑，该基板检查装置通过检查基板安装部件的拍摄图像中的关注区域的颜色来判断所述部件的安装状态的良否，其特征在于，所述基板检查装置的检查逻辑设定装置具有：

 图像存储单元，其存储过去部件的拍摄图像；

 图像取得单元，其在生成新部件的检查逻辑时，取得所述新部件的拍摄图像；

 颜色分布趋势计算单元，其根据所述新部件的拍摄图像，算出表示关注区域的颜色分布的趋势的颜色分布趋势数据，所述颜色分布趋势数据是通过表现由关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布而得到的；

 类似部件选择单元，其分别针对多个种类的过去部件，从所述图像存储单元中读出拍摄图像，计算颜色分布趋势数据，通过比较与所述新部件相关的颜色分布趋势数据和与所述过去部件相关的颜色分布趋势数据，来选出颜色分布趋势类似的过去部件；

 训练数据生成单元，其从所述图像存储单元中读出被选出的过去部件的拍摄图像，根据所述新部件的拍摄图像和被读出的过去部件的拍摄图像而生成训练数据；以及

 检查逻辑生成单元，其根据所述训练数据生成所述新部件的检查逻辑。

10. 根据权利要求 9 所述的基板检查装置的检查逻辑设定装置，其特征在于：

 还具备存储部件的种类的部件种类存储单元，

 所述类似部件选择单元从与所述新部件种类相同的过去部件中选出颜色分布趋势类似的过去部件。

11. 根据权利要求 9 所述的基板检查装置的检查逻辑设定装置，其特征在于：颜色分布趋势计算单元根据由关注区域的像素得到的颜色特征量的值在颜色空间上的分布来算出所述颜色分布趋势数据。

12. 根据权利要求 11 所述的基板检查装置的检查逻辑设定装置，其特征在于：颜色分布趋势计算单元通过划分所述颜色空间的区的组合来表现由关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布，计算所述颜色分布趋势数据。

13. 根据权利要求 11 所述的基板检查装置的检查逻辑设定装置，其特征在于：颜色分布趋势计算单元选择颜色特征量，使得由良品中的关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布和由次品中的关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布之间具有差异，从而算出所述颜色分布趋势数据。

14. 根据权利要求 9 所述的基板检查装置的检查逻辑设定装置，其特征在于，所述检查逻辑生成单元包括：

将所述训练数据中的良品的关注区域的各像素作为对象点，将所述训练数据中的次品的关注区域的各像素作为排除点，针对一个或多个颜色特征量，求出所述对象点和排除点各自的颜色特征量的值的频度分布的单元；

根据所述一个或多个颜色特征量的值的频度分布，求出将所述对象点的颜色特征量的值和所述排除点的颜色特征量的值最佳地分离开的颜色特征量的值的范围的单元；以及

将所述一个或多个颜色特征量的种类和值的范围设定为用于从检查对象部件的拍摄图像的关注区域中提取特定的颜色区域的颜色条件的单元。

15. 根据权利要求 14 所述的基板检查装置的检查逻辑设定装置，其特征在于，所述检查逻辑生成单元进一步包括：

分别从所述训练数据中的良品的关注区域和次品的关注区域中提取满足所述颜色条件的像素区域的单元；

针对一个或多个特征量，求出所述像素区域各自的特征量的值的频度分布的单元；

根据所述一个或多个特征量的值的频度分布，求出将良品的特征量的值和次品的特征量的值最佳地分离开的特征量的值的范围的单元；以

及

将所述一个或多个特征量的种类和值的范围设定为用于判断检查对象部件的安装状态的良否的判断条件的单元。

16. 一种基板检查装置，其特征在于，包括：

存储部，其存储由权利要求 14 所述的检查逻辑设定装置设定的颜色条件和判断条件；

投光单元，其以不同的入射角向基板上的安装部件照射多种颜色的光；

区域提取单元，其从拍摄上述光的反射光而得到的图像的关注区域中提取满足所述颜色条件的区域；以及

检查单元，其根据所提取的区域具有的特征量是否满足所述判断条件，来判断所述部件的安装状态的良否。

基板检查装置及其检查逻辑设定方法和检查逻辑设定装置

技术领域

本发明涉及用于生成在基板检查装置中所用的检查逻辑的技术，尤其涉及可根据较少的训练数据（teaching data）而生成检查逻辑的技术。

背景技术

现有技术中，提出了用于检查安装了多个电子部件的印刷基板的焊接安装质量的基板检查装置。在这种印刷基板中，虽然将“将电子部件的电极部和焊盘进行焊接时的焊锡隆起的形状”称作焊脚，但因电子部件的电极部的润湿，有时看上去像是形成了焊脚，但是实际上电子部件和焊脚并未接触。由此，为了检查焊接的良否，需要准确掌握由自由曲线构成的焊脚的形状。

但是，现有的基板检查装置中，由于在光源中使用单色的单一照明，所以要对焊脚的三维形状进行图像分析很困难。因此，不能判断焊接的良否，作为基板检查装置不适合于实用。

为了解决这种问题，本申请人提出了图 19 所示的方式的基板检查装置（参考专利文献 1）。该方式被称作三色光源色彩增强方式（或简称为色彩增强方式），是通过用多种颜色的光源来照射检查对象，作为伪彩色图像而得到焊脚的三维形状的技术。

实际上可以说在该色彩增强方式技术登场之后才有了印刷基板自动检查的实用化。尤其，在电子部件小型化的当前，通过目测来判别焊脚形状很困难，也可以说没有色彩增强方式的基板检查装置，就不能进行基板检查。

如图 19 所示，色彩增强方式的基板检查装置包括：以不同的入射角将三原色光照射到基板 110 上的检查对象 107 上的投光部 105、拍摄来自检查对象 107 的反射光的摄像部 106。该投光部 105 由具有不同的直径、

且根据来自控制处理部的控制信号而同时照射红色光、绿色光和蓝色光的三个圆环状光源 111、112、113 构成。各光源 111、112、113 在检查对象 107 的正上方位置处中心对齐，且配置在与从检查对象 107 看为不同的仰角对应的方向上。

当通过该结构的投光部 105 来照射检查对象（焊脚）107 时，与检查对象 107 的表面的斜率对应的颜色的光入射到摄像部 106 中。由此，如图 20 所示，在电子部件的焊接良好时/部件脱落时/焊锡不足的状态时等，根据焊脚的形状，在拍摄图像的色彩图形中出现明确的差异。由此，对焊脚的三维形状进行图像分析变得容易，可以准确地判断电子部件的有无和焊接的良否。

在色彩增强方式的基板检查装置中，预先设定表示“应为良品的颜色”和“应为次品的颜色”的颜色条件，从检查图像中提取满足颜色条件的区域，并根据该提取的区域具有的各种特征量（例如，面积和长度）来进行良否的判断。因此，在实际检查之前，需要预先设定用于检查的颜色条件，区分良品和次品用的判断条件等。该颜色条件和判断条件为检查逻辑的参数。设定/调整检查逻辑一般称作训练（teaching）。

为了提高检查精度，最重要的是设定颜色条件，使得良品所显示的特征量和次品所显示的特征量之间出现有意且明确的差异。即，可以说颜色条件的训练的好坏直接左右着检查精度。

因此，本申请人提出了如图 21 所示，支持色彩增强方式中的颜色条件的设定用的工具（参考专利文献 2）。在该工具中，作为颜色条件，可以进行多个颜色特征量（红、绿、蓝的各色调比 ROP、GOP、BOP 和亮度数据 BRT）各自的上限值和下限值的设定。在图 21 的输入画面上设置了用于输入颜色条件的设定值的设定部 127，同时设置了用于显示根据所设定的各颜色条件而提取的色彩范围的设定范围显示部 128。在该设定范围显示部 128 上显示色调图 134，该色调图 134 表示在预定的亮度下得到的所有色彩，当操作者设定了各颜色特征量的上限值、下限值时，在色调图 134 上显示确认区域 135，该确认区域 135 包围根据所设定的颜色条件而提取的色彩。另外，当按下二值化显示按钮 129 时，以二值图像的形

式显示基于当前的颜色条件的提取结果。根据该工具，操作者可以边观看确认区域 135 和二值图像，边进行颜色条件的追认，直到得到合适的提取结果。

进一步，本申请人为使基于手动操作的训练作业高效化，提出了使用把部件种类和检查对象部位对应起来的库数据的方法（参考专利文献 3）和根据有无相邻部件来自动切换区域提取阈值和检查基准的方法（参专利文献 4）等。

【专利文献 1】日本特开平 2—78937 号公报

【专利文献 2】日本特开平 9—145633 号公报

【专利文献 3】日本特开平 5—35849 号公报

【专利文献 4】日本特开平 5—35850 号公报

基板检查装置具有对于印刷基板的安装质量，一次可以快速且准确地检查多个检查项目的优点。但是，在进行基板检查装置的实际工作时，必须针对每个检查项目（每个检查对象的部件的种类、每个不良的种类）进行检查逻辑的训练，充分提高判断精度，直到不会漏过次品，且将良品判断为次品的过检被抑制为允许值（预先假定的值）以下。

但是，在色彩增强方式的基板检查装置中，虽然可以实现能够实用的基板检查，但另一方面，很难进行将次品的漏检和过检抑制到目标值以下的训练。即使使用上述的颜色条件设定支持工具，最终来说，颜色条件的追加很大程度上还是依赖于操作者的经验和直觉，所以不能避免设定错误的发生。并且，无论是多么优秀的操作者也必须尝试性地反复调整，效率很差，存在需要很大的劳力和调整时间的问题。

另外，为了生成可靠性高的检查逻辑，最好预先准备足够数量的训练数据（拍摄良品、次品的样本而得到的图像等），但是在实际的制造现场中，要在开始新品种的基板的制造前准备足够的训练数据很困难。尤其对于次品，不能预测在制造时会产生哪种不良，由于不良的变化也有无数种，所以准备齐将所有的不良都网罗在内的足够数量的样本是不可能的。

在商品寿命周期不断缩短、变化激烈的制造环境中，强烈希望建立

这样的方法，即训练作业减轻和训练自动化，并且根据较少的样本图像进行高可靠性的训练。

发明内容

本发明就是鉴于上述实际情况而提出的，其目的是提供一种可由较少的样本图像而生成在基板检查装置中的基板检查中使用的检查逻辑的技术。

为了实现上述目的，本发明中，通过下面的手段或处理来生成在基板检查装置中使用的检查用的检查逻辑，其中所述基板检查装置通过检查基板安装部件的拍摄图像中的关注区域的颜色，来判断所述部件的安装状态的良否。另外，通过使信息处理装置根据程序而动作来实现下面的手段或处理。

在生成新部件的检查逻辑时，图像取得单元取得新部件的拍摄图像；颜色分布趋势计算单元根据所述新部件的拍摄图像，算出表示关注区域的颜色分布的趋势的颜色分布趋势数据；类似部件选择单元分别针对多个种类的过去部件取得颜色分布趋势数据，通过比较与所述新部件相关的颜色分布趋势数据和与所述过去部件相关的颜色分布趋势数据，来选出（识别）颜色分布趋势类似的过去部件；训练数据生成单元从存储所述过去部件的拍摄图像的存储装置中读出所述选出的过去部件的拍摄图像，根据所述新部件的拍摄图像和所述读出的过去部件的拍摄图像而生成训练数据。并且，检查逻辑生成单元根据所述训练数据而生成所述新部件的检查用的检查逻辑。

现有技术中，在生成新部件用的检查逻辑时，需要准备足够数量的相同部件的良品/次品的样本图像来作为训练数据。与此相对，本发明中，由于可以将与新部件颜色分布类似的过去部件的图像用于检查逻辑生成中，所以新部件的样本图像较少就可以。另外，新部件的图像可以仅是良品的图像，可以仅是次品的图像，也可以是良品和次品两方的图像。作为过去部件的图像，最好准备良品和次品两方的图像。即，本发明根据颜色分布趋势来识别与新部件的良/不良的表现方式类似的过去部件，

并利用所识别的过去部件的拍摄图像，来扩充（增加）新部件的拍摄图像。

这里，在所述存储装置中还登记了部件的种类，优选所述类似部件选择单元从与所述新部件种类相同的过去部件中选出颜色分布趋势类似的部件。种类相同的部件之间在关注区域中出现类似趋势的颜色分布的可能性高，并且很多时候不良情况的发生方式也类似。因此，在沿用过去的图像时，选择妥当的（新部件和过去部件的适应度高的）图像的可能性高。

颜色分布趋势数据也可根据由关注区域的像素得到的颜色特征量的值在颜色空间上的分布而算出。作为颜色特征量，例如可以使用颜色的强度、亮度、彩度、色调、刺激值、色度等。用于颜色分布趋势的计算的颜色特征量的数目（上述颜色空间的维数）可以是一个也可以多个。但是颜色特征量的数目越多（颜色空间的维数越高），颜色分布趋势数据的表现形式和类似判断处理（识别）可能变得越复杂，所以优选使颜色特征量的数目是1~3左右。例如，可使用仅蓝色的强度的一维颜色空间、蓝色的强度和亮度的二维颜色空间、亮度/色调/彩度和红/绿/蓝这样的三维颜色空间等。

如本发明那样，如果目的为把握良品和次品的颜色分布的不同，则二维颜色空间已足够。这时，优选在所述颜色分布趋势数据的计算中使用的颜色特征量的种类是为了使由良品中的关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布与由次品中的关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布之间具有差异而选择的颜色特征量。由此，明确出现各种部件的颜色分布趋势的不同。

颜色分布趋势数据可以是通过划分所述颜色空间的区的组合来表现由关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布的数据。更优选的是，所述颜色空间是二维颜色空间，所述区也可以将所述二维颜色空间划分成网格状。根据这种表现形式，由于单纯化/形式化了颜色分布，所以可以容易地把握颜色分布的趋势，同时颜色分布趋势的类似判断处理（识别处理）变得极其简单。另外，通过区的组合来表现的数据相当于将颜

色空间上的像素分布变换为粗略数据，但是这种变换有平滑化效果。因此，可以缓和像素分布中包含的误差/偏差，作为结果，还有可以提高类似判断处理的可靠性的优点。

检查逻辑生成单元的检查逻辑生成处理也可按如下这样进行。

对于构成检查逻辑的参数中、作为从检查对象部件的拍摄图像中的关注区域中提取特定的颜色区域用的参数的颜色条件，信息处理装置将所述训练数据中的良品中的关注区域的各像素作为对象点，将所述训练数据中的次品中的关注区域的各像素作为排除点，针对一个或多个颜色特征量，求出所述多个对象点和排除点各自的颜色特征量的值的频度分布，根据所述一个或多个颜色特征量的值的频度分布，求出将所述对象点的颜色特征量的值和所述排除点的颜色特征量的值最佳地分离开的颜色特征量的值的范围，将所述一个或多个颜色特征量的种类和值的范围设定为用于从检查对象部件的拍摄图像的关注区域中提取特定的颜色区域的颜色条件。由此，能够自动生成颜色条件。

另外，作为这里所用的颜色特征量，可以使用与在颜色分布趋势数据的计算中所用的相同的颜色特征量。这是因为通过使用与在颜色分布趋势数据的计算中所用的相同的特征量，可以期待明确地出现对象点的分布和排除点的分布的差异。

对于构成检查逻辑的参数中、作为判断检查对象部件的安装状态的良否用的参数的判断条件，信息处理装置分别从所述训练数据中的良品的关注区域和次品的关注区域中提取满足所述颜色条件的像素区域，针对一个或多个特征量，求出所述多个像素区域各自的特征量的值的频度分布，根据所述一个或多个特征量的值的频度分布，求出将良品的特征量的值和次品的特征量的值最佳地分离开的特征量的值的范围，将所述一个或多个特征量的种类和值的范围设定为用于判断检查对象部件的安装状态的良否的判断条件。由此，可以自动生成判断条件。

这里作为特征量，假定了像素区域的面积、面积比、长度、最大宽度、重心、形状等各种特征。可以根据要通过检查来进行检测的对象，采用一个或两个以上的优选特征量。

将通过上述处理自动生成的检查逻辑的参数存储在基板检查装置的存储部中，提供给基板检查处理。

基板检查装置包括：存储部，其存储参数（颜色条件和判断条件）；投光单元，其以不同的入射角向基板上的安装部件照射多种颜色的光；区域提取单元，其从拍摄上述光的反射光而得到的图像的关注区域中提取满足所述颜色条件的区域；以及检查单元，其根据所提取的区域具有的特征量是否满足所述判断条件，来判断所述部件的安装状态的良否。

另外，本发明可以作为包括上述处理的至少一部分在内的检查逻辑生成方法或作为用于实现该方法的程序来掌握。另外，本发明也可以作为具有执行上述处理的装置中的至少一部分的基板检查装置的检查逻辑设定装置、或具有该装置的基板检查装置来掌握。只要可能，上述各装置和处理可以通过相互组合来构成本发明。

根据本发明，由于即使是样本数少的新部件，也可自动生成足够数量的适当的训练数据，所以能够生成可靠性高的检查逻辑。进一步，可以自动生成检查逻辑，可以实现训练作业的减轻、并进一步实现训练的自动化。

附图说明

图 1 是表示本发明的实施方式的基板检查系统的硬件结构的图。

图 2 是表示基板检查装置的功能结构的图。

图 3 是表示焊脚的形状和拍摄图形的关系的图。

图 4 是表示基板检查处理的流程的流程图。

图 5 是表示良品图像和次品图像中的检查区域的二值化结果的一例的图。

图 6 是表示检查逻辑设定装置的训练数据生成部的功能结构的图。

图 7 是表示训练数据生成处理的流程的流程图。

图 8 是表示颜色分布趋势数据生成处理的流程的流程图。

图 9 (a) 是表示二维颜色直方图的一例的图，(b) 是表示颜色分布趋势数据的一例的图。

图 10 是表示颜色分布趋势数据的生成处理的图。

图 11 是表示颜色分布趋势的类似判断处理的一例的图。

图 12 是表示颜色分布趋势的类似判断处理的一例的图。

图 13 是表示检查逻辑设定装置的检查逻辑生成部的功能结构的图。

图 14 是表示检查逻辑生成处理的流程图的流程图。

图 15 是表示良品图像和次品图像的一例的图。

图 16 是表示检查区域的提取处理的图。

图 17 是表示颜色范围的探索处理的图。

图 18 是表示良品和次品的面积直方图和阈值决定处理的图。

图 19 是表示色彩增强方式的基板检查装置的结构图。

图 20 是表示拍摄图像中出现的色彩图形的一例的图。

图 21 是表示颜色参数的设定支持工具的图。

具体实施方式

下面，参考附图，示例地详细说明本发明的优选实施方式。

(基板检查系统的结构)

图 1 表示本发明的实施方式的基板检查系统的硬件结构。

基板检查系统由执行基板检查处理的基板检查装置 1、自动生成在该基板检查装置 1 的基板检查处理中使用的检查逻辑的检查逻辑设定装置 2 构成。基板检查装置 1 和检查逻辑设定装置 2 可以经有线或无线网络，或 MO (磁光盘) 和 DVD 等记录介质，进行图像和参数等电子数据的交换。另外，虽然本实施方式中基板检查装置 1 和检查逻辑设定装置 2 为分开的结构，但是也可在基板检查装置主体中嵌入检查逻辑设定装置的功能而一体构成。

(基板检查装置的结构)

基板检查装置 1 是向基板照射彩色光来对其进行拍摄，并使用所拍摄的图像来自动检查基板 20 上的安装部件 21 的安装质量 (焊接状态等) 的装置。基板检查装置 1 大致上具有 X 载物台 22、Y 载物台 23、投光部 24、摄像部 25 和控制处理部 26。

X 载物台 22 和 Y 载物台 23 分别具有根据来自控制处理部 26 的控制信号而动作的电机（未图示）。通过这些电机的驱动，X 载物台 22 使投光部 24 和摄像部 25 向 X 轴方向移动，另外，Y 载物台 23 使支撑基板 20 的传送装置 27 向 Y 轴方向移动。

投光部 24 由具有不同的直径、且根据来自控制处理部 26 的控制信号而同时照射红色光、绿色光、蓝色光的三个圆环状光源 28、29、30 构成。各光源 28、29、30 在观测位置的正上方位置处中心对齐，且被配置在从观测位置观看与不同的仰角对应的方向上。通过该配置，投光部 24 以不同的入射角将多种颜色的光（本实施方式中为 R、G、B 三色）照射到基板 20 上的安装部件 21 上。

摄像部 25 是彩色摄像机，朝向下方被定位在观测位置的正上方位置上。由此，通过摄像部 25 来拍摄基板表面的反射光，并转换为三原色的彩色信号 R、G、B，提供给控制处理部 26。

控制处理部 26 由 A/D 转换部 33、图像处理部 34、检查逻辑存储部 35、判断部 36、摄像控制器 31、XY 载物台控制器 37、存储器 38、控制部（CPU）39、存储部 32、输入部 40、显示部 41、打印机 42 和通信 I/F 43 等构成。

A/D 转换部 33 是输入来自摄像部 25 的彩色信号 R、G、B 而转换为数字信号的电路。将各个色调的数字量的浓淡图像数据传送到存储器 38 内的图像数据存储区域。

摄像控制器 31 是具有用于连接控制部 39 与投光部 24 及摄像部 25 的接口等的电路，根据控制部 39 的输出，来进行调整投光部 24 的各光源 28、29、30 的光量，或保持摄像部 25 的各色调光输出的相互平衡等的控制。

XY 载物台控制器 37 是具有用于连接控制部 39 与 X 载物台 22 及 Y 载物台 23 的接口等的电路，根据控制部 39 的输出来控制 X 载物台 22 和 Y 载物台 23 的驱动。

检查逻辑存储部 35 是存储用于基板检查处理中的检查逻辑的存储部。在基板检查装置 1 中，可以进行检查焊锡形状的焊脚检查和检查部

件的脱落的脱落检查等多种检查处理。检查逻辑是针对每个检查种类而准备的，由用于规定图像中的检查对象范围（检查区域）的区域条件、用于从检查区域内的图像中提取预定的色彩图形（像素区域）的颜色条件、用于判断该色彩图形的良否的判断条件等构成。区域条件是例如“从引线前端起在与引线垂直的方向上±10 像素，沿引线的方向上 20 像素的范围”那样，规定图像中的检查区域的位置、大小、范围等的条件。颜色条件是例如“像素的亮度是 150 到 250 之间，且蓝色信号的强度为 150 到 180 之间”那样，规定关注的颜色特征量（在该例中，为亮度和蓝色信号的强度）及该颜色特征量的值的范围的条件。判断条件是例如如“面积大于等于检查区域的 60%”那样，规定关注的特征量（在该例中为面积）及该特征量的值的范围（在该例中为阈值）的条件。

图像处理部 34 是执行如下处理的电路：从拍摄基板 20 上的部件 21 而得到的图像中提取由区域条件规定的检查区域的处理、从检查区域的图像（检查图像）中提取满足颜色条件的区域的处理、和根据所提取的区域算出在判断条件中使用的特征量的值。判断部 36 是执行如下处理的电路：接收由图像处理部 34 算出的特征量的值，根据该特征量的值是否满足判断条件来判断部件的安装状态的良否。

输入部 40 由输入操作信息和与基板 20 相关的数据等所需的键盘或鼠标等构成。将输入的数据提供给控制部 39。通信 I/F 43 用于与检查逻辑设定装置 2 和其它的外部装置等之间进行数据的收发。

控制部（CPU）39 是执行各种运算处理和控制处理的电路。存储部 32 是由硬盘或存储器构成的存储装置，除了存储由控制部 39 执行的程序之外，还存储基板的 CAD 信息、基板检查处理的判断结果等。

图 2 表示基板检查装置 1 的功能结构。基板检查装置 1 具有指示信息接受功能 10、基板搬入功能 11、CAD 信息读取功能 12、载物台操作功能 13、拍摄功能 14、检查逻辑读取功能 15、检查功能 16、判断结果写入功能 17 和基板搬出功能 18。这些功能是通过控制部 39 根据在存储部 32 中存储的程序来控制上述硬件而实现的。另外，在存储部 32 的内部设置有存储 CAD 信息的 CAD 信息存储部 32a 和存储判断结果的判断结果存

储部 32b。

(基板检查处理)

接着，描述上述基板检查装置 1 中的基板检查处理。这里，作为基板检查处理的一例，说明焊脚检查。所谓焊脚检查是指判断焊脚的形状是否良好的处理。

如图 3 的上部分所示，良品的焊脚中，从部件 21 向着基板 20 上的焊盘形成山麓那样的宽的倾斜面。与此相对，若发生焊锡不足，则倾斜面的面积减小，相反，在焊锡过多的情况下，焊脚成为在焊盘上隆起的形状。

当由基板检查装置 1 拍摄这些焊脚时，分别得到如图 3 的下部分所示的图像。由于红色、绿色、蓝色的照射光分别以不同的角度入射到焊脚上，所以根据焊脚的斜率，入射到摄像部 25 中的反射光的色调发生变化。即，在斜率急剧的部分入射角度最小的蓝色光的反射光是主导性的，与此相对，在几乎没有斜率的部分红色光的反射光成为主导。因此，良品的焊脚中蓝色色调区域大，次品的焊脚中蓝色之外的色调的区域大。

在本实施方式的焊脚检查中，利用这种色彩图形的趋势，根据蓝色区域的大小（面积）来进行焊脚良否的判断。下面，沿着图 4 的流程图，来具体说明焊脚检查的处理的流程。

指示信息接受功能 10 处于等待状态，直到输入了指示基板检查的执行的指示信息（步骤 S100：否，步骤 S101）。当通过输入部 40 的操作，或经通信 I/F 43 从外部设备输入了指示信息时，指示信息接受功能 10 将指示信息传送给基板搬入功能 11、CAD 信息读取功能 12 和检查逻辑读取功能 15（步骤 S100：是）。该指示信息中包含作为检查对象的基板的信息（型号等）。

另外，基板搬入功能 11 根据指示信息，从印刷基板搬入部将作为检查对象的基板 20 搬入到传送装置 27 上（步骤 S102），CAD 信息读取功能 12 从 CAD 信息存储部 32a 中读取与基板的型号对应的 CAD 信息（步骤 S103）。该 CAD 信息中包含基板 20 的尺寸、形状，同时包含在基板 20 上安装的部件的种类、数量、各自的安装位置的信息。

检查逻辑读取功能 15 根据从所述 CAD 信息中取得的部件种类，从检查逻辑存储部 35 中读取焊脚检查用的检查逻辑（步骤 S104）。检查逻辑中包含区域条件、颜色条件和判断条件。

接着，载物台操作功能 13 从所读取的 CAD 信息中得到基板 20 的尺寸、形状、部件的配置等信息，并经由 XY 载物台控制器 37 来操作 X 载物台 22 和 Y 载物台 23，使得在基板 20 上所安装的多个部件 21 依次对准观测位置（摄像位置）（步骤 S105）。

另一方面，摄像功能 14 通过摄像控制器 31 使投光部 24 的三个光源 28、29、30 发光，同时向基板 20 上照射红色、绿色、蓝色的光。另外，摄像功能 14 通过摄像控制器 31 控制摄像部 25，与载物台 22、23 的操作相同步地拍摄基板 20 上的部件 21（步骤 S106）。将所拍摄的图像取入到存储器 38 中。

接着，检查功能 16 通过图像处理部 34 从拍摄图像中提取检查区域（步骤 S107）。这里提取的检查区域是由检查逻辑的区域条件规定的区域。例如利用相对于拍摄图像的相对坐标、相对于拍摄图像中的焊盘区域或部件区域的相对坐标等来规定区域条件。在本实施方式中，如图 5 所示，使用通过相对于焊盘区域 72 的上下左右的相对坐标（由像素数或比例来指定）来规定的矩形的区域条件。由区域条件规定的检查区域 73 的形状并不限于矩形，也可以是圆形、椭圆形、多边形、自由形状等任意形状。另外，拍摄图像中的焊盘区域或部件区域的确定例如可以通过模板匹配来自动进行。

接着，检查功能 16 使用颜色条件对所提取的检查区域进行二值化（步骤 S108）。并且，这里，假定蓝色信号的强度和亮度都取 0 到 255 的 256 个等级的值。这里所用的颜色条件由蓝色信号的强度的下限和上限、亮度的下限和上限 4 个值构成。二值化处理中，将颜色条件下定义的颜色范围内包含的像素转换为白色像素，将除此之外的像素转换为黑色像素。

图 5 的右侧表示二值化后的检查区域。可知，通过利用颜色条件进行二值化，作为白色像素而提取出了检查区域中的蓝色系颜色的区域，

明确了良品图像和次品图像之间的差异（特征）。

接着，检查功能 16 根据判断条件，利用图像处理部 34 提取白色像素区域的特征量，并将该值传递到判断部 36。判断部 36 根据该值是否满足判断条件来进行判断（步骤 S109、S110、S111）。在本实施方式中，使用白色像素区域的面积值作为特征量，若其面积值超过了阈值，则将该部件 21 的焊接安装质量判断为良。

判断结果写入功能 17 将上述判断结果与位置 ID（用于确定部件的信息）一起写入到判断结果存储部 32b 中（步骤 S112）。

若对基板 20 上的所有部件进行了检查，则基板搬出功能 18 通过印刷基板搬送部来搬出基板 20，结束基板检查处理（步骤 S113）。

根据以上所述的基板检查处理，由于可以通过在二维图像中出现的色彩图形来可靠地把握焊脚的三维形状，所以可以准确判断焊接安装质量（安装状态）的良否。进一步，从拍摄图像中提取明确出现良品和次品的差异的部位（检查区域），并使用该检查区域来进行检查，所以可以得到良好的判断精度。

但是，为了实现不漏过次品、且过检在允许值以下的高判断精度，必须依据检查对象预先将检查逻辑的颜色条件和判断条件设定为最佳值。在本实施方式中，检查逻辑的生成（训练）是通过检查逻辑设定装置 2 来自动进行的。下面详细进行说明。

（检查逻辑设定装置的结构）

检查逻辑设定装置 2 如图 1 所示，由具备 CPU、存储器、硬盘等存储装置、I/O 控制部、通信 I/F、显示部、信息输入部（键盘或鼠标）等作为基本硬件的通用计算机（信息处理装置）构成。

检查逻辑设定装置 2 的功能主要由用于生成在训练中使用的训练图像信息（训练数据）的训练数据生成部、和用于由训练图像信息而生成检查逻辑的检查逻辑生成部构成。

（训练数据生成处理）

图 6 是表示训练数据生成部的功能结构的框图。训练数据生成部具有指示信息接受功能 50、图像取得功能 51、颜色分布趋势计算功能 52、

类似部件选择功能 53 和训练数据生成功能 54。这些功能是通过由 CPU 读入并执行在存储器或存储装置中存储的程序而实现的。

另外，在检查逻辑设定装置 2 的存储装置内设置有存储过去处理过的部件的颜色分布趋势数据的颜色分布趋势 DB 55、存储通过基板检查装置 1 拍摄的部件的图像的部件图像 DB 56、和存储训练图像信息的训练图像信息 DB 57。部件图像 DB 56 中存储了作为训练数据生成处理和检查逻辑生成处理的对象的部件（新部件）的拍摄图像和过去处理过的部件（过去部件）的拍摄图像。

参考图 7 的流程图，来说明训练数据生成处理的流程。

首先，指示信息接受功能 50 从用户接受与训练数据的生成相关的指示信息（步骤 S200）。该指示信息中包含与作为处理对象的新部件（下面称作“部件 P1”）相关的信息（部件的种类等）、用于指定在部件图像 DB 56 中存储的部件 P1 的拍摄图像的信息、和用于指定作为目的的检查的信息（检查种类等）等。

接着，图像取得功能 51 从部件图像 DB 56 中取得部件 P1 的拍摄图像（步骤 S201）。拍摄图像是通过基板检查装置 1 拍摄预先准备的部件 P1 的多个样本而得到的。

接着，图像取得功能 51 判断所取得的拍摄图像（即，部件 P1 的样本）是否满足生成该检查用的检查逻辑所必需的条件（步骤 S202）。具体的，若分别存在大于等于预定的要求数目的良品样本数（图像数）和次品样本数（图像数），则判断为可生成检查逻辑。要求数目的设定虽然是用户任意所为，但是为了生成可靠性高的检查逻辑，一般最好有几百～几千的样本数。

这里，举良品和次品的样本数都没有达到要求数目情况为例。即，说明由数量较少的样本图像生成足够数量的训练数据的过程。

在拍摄图像比要求数目少的情况下（步骤 S202：否），颜色分布趋势计算功能 52 根据部件 P1 的拍摄图像而算出颜色分布趋势数据（步骤 S203）。颜色分布趋势数据表示拍摄图像中的关注区域的颜色分布的趋势。

沿着图8的流程图，来说明颜色分布趋势数据生成处理的流程。

首先，从各拍摄图像中提取关注区域（步骤S300）。将该关注区域设定为与检查时检查颜色的检查区域相同的范围。按每个检查种类来预先设定关注区域，例如，若是焊脚检查，则是焊锡部分和焊盘部分，或者，若是部件的脱落检查，则是部件部分。可以通过模板匹配等图像识别处理来自动进行关注区域的提取。

接着，求出所提取的关注区域的所有像素的颜色特征量的值在颜色空间上的分布（步骤S301）。这时，求出良品中的关注区域的像素（下面称作“良点”）的分布和次品中的关注区域的像素（下面称作“不良点”），的分布，以使它们可相互区别。下面，为了具有视觉效果地说明该颜色分布，使用颜色直方图。所谓颜色直方图是指在以颜色特征量为轴的多维颜色空间内的各点上记录像素的频度（个数）的图。通过颜色直方图，可以把握拍摄图像中的关注区域的颜色分布。

一般颜色空间是由三种以上的颜色特征量构成的多维空间。因此，为了准确把握像素的颜色分布，最好考虑至少两个以上的颜色特征量。但是，在本实施方式的方式中，由于使用红/绿/蓝三色光源，所以在拍摄图像上具有特征性地出现各种颜色的情况很多。尤其在发生镜面反射的部分中，根据该部分的倾斜角度，光源中使用的三种颜色中的任意一种强烈出现的情况很多。在本实施方式中，在焊脚作为检查对象的情况下，若为良好，则具有蓝色系颜色强烈出现的趋势，若不良，则具有红色系颜色强烈出现的趋势。因此，若目的是把握良品和次品的颜色分布的差异，则对于色调，考虑一种颜色（例如蓝色）或两种颜色（例如蓝色和红色）的颜色特征量即认为足够了。对于颜色特征量的种类，可进行选择，使得由良品中的关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布和由次品中的关注区域的像素得到的颜色特征量的值的分布之间出现明确的差异。这是因为，由此可明确地出现每种部件种类的颜色分布趋势的不同。因此，在本实施方式中，作为具有在良品的关注区域中包括很多、且在次品的关注区域中几乎不包括的趋势的色调而选择蓝色，针对每个蓝色的强度和亮度的组合来计算频度。

图 9 (a) 表示二维颜色直方图的一例。图 9 (a) 的横轴是蓝色的强度，纵轴是亮度的值，都用 0 到 255 的 256 个等级的数值来表示。对于蓝色的强度，越接近于 0，蓝色信号的强度越弱，即表示像素中不包含蓝色成分，越接近于 255，表示蓝色的强度越强。对于亮度，值越大表示亮度越强。图中的白圈 (○) 表示良点的频度大于等于 1 的点，黑三角 (▲) 表示不良点的频度大于等于 1 的点。另外，白圈和黑三角除了 (蓝色的强度、亮度) 之外，还具有频度 (具有该颜色的像素的个数) 的数据。但是，由于下面所述的颜色分布趋势数据的计算中不需要频度的信息，所以在训练数据生成处理时，也可以是 (蓝色的强度、亮度) 的二维数据。

也可将图 9 (a) 所示的颜色直方图本身作为颜色分布趋势数据来使用，但是在本实施方式中，如图 9 (b) 所示，将对颜色直方图进行加工 (舍入处理) 而使颜色分布的趋势更单纯化/形式化后得到的结果用作颜色分布趋势数据。

图 10 表示颜色分布趋势数据的生成方法。首先，将颜色直方图的二维颜色空间划分成网格状 (步骤 S302)。在图 10 (a) 的例子中，划分为横 8×纵 8 的 64 个区。下面，将横方向的划分标记为 A~H，将纵方向的划分标记为 1~8，并如区 A1 那样来标记划分 A 和划分 1 相交的区。另外，划分数并不限于 8 而是任意的。另外，如图 10 (b) 所示，为了在舍入误差的计算中使用，将区进一步划分为横 3×纵 3 的 9 个子区。

颜色分布趋势计算功能 52 调查颜色直方图上的各个像素点属于哪个区，进一步属于哪个子区。并且，将点所属的区设定为命中检查判断区，同时，根据点所属的子区的位置 (即，良点距区中心的偏移量) 在上述命中检查判断区的周围设定屏蔽区。

所谓命中检查判断区是在后述的类似判断处理 (识别处理) 中在命中屏蔽和命中检查判断这两者中使用的区，所谓屏蔽区是指在类似判断处理中仅用于命中屏蔽的区。这里，在像素点存在于左上的子区中时，将该区的左/左上/上三个区作为屏蔽区。同样，在像素点存在于中央上的子区中时，将左上/上/右上三个子区作为屏蔽区，在像素点存在于右

上的子区中时，将上/右上/右三个区作为屏蔽区，在像素点存在于左中央的子区中时，将左上/左/左下三个区作为屏蔽区，在像素点存在于右中央的子区中时，将右上/右/右下三个区作为屏蔽区，在像素点存在于左下的子区中时，将左/左下/下三个区作为屏蔽区，在像素点存在于中央下的子区中时，将左下/下/右下三个区作为屏蔽区，在像素点存在于右下的子区中时，将下/右下/右三个区分别选为屏蔽区。这种屏蔽区相当于像素位置的舍入误差。另外，在像素点存在于区的中央的子区中时，不设定屏蔽区。

若举具体例，在图 10 (b) 的点 X1 的情况下，将区 F4 设定为命中检查判断区，将区 E4、E5、F5 设定为屏蔽区。另外，在点 X2 的情况下，将区 G6 设定为命中检查判断区，将区 H5、H6、H7 设定为屏蔽区。另外，在对一个区进行多次设定时，使命中检查判断区的设定比屏蔽区优先。

在对所有良点设定了命中检查判断区和屏蔽区后（步骤 S303、图 10 (c)），接着，对所有不良点设定命中检查判断区和屏蔽区（步骤 S304，图 10 (d)）。但是，在处理不良点时，避开已经用良点进行了设定的区。

对良点和不良点实施舍入处理，生成如图 9 (b) 所示的颜色分布趋势数据。该颜色分布趋势数据相当于通过区的组合来表现由关注区域的像素得到的颜色特征量的值在颜色空间上的分布（颜色分布）的数据。根据这种表现形式，由于像素的颜色分布被单纯化/形式化，所以与观看颜色直方图上的像素分布相比，可以更容易地把握颜色分布的趋势。尤其，由于是计算机容易处理的形式，所以颜色分布趋势的类似判断处理（识别处理）变得极其简单。另外，虽然通过区的组合来表现的数据相当于将二维颜色空间上的像素分布转换为粗略数据而得到的结果，但是这种转换具有平滑化效果。因此，可以缓和像素分布中包含的误差/偏差，结果，还有提高了类似判断处理的可靠性的优点。进一步，上述颜色分布趋势数据还有与颜色直方图相比，数据量极小的优点。例如，由于一个区只要取良点的命中检查判断区（带阴影线的白圈所示）、良点的屏蔽区（黑圈所示）、不良点的命中检查判断区（带阴影线的白三角所示）、不良点的屏蔽区（黑三角所示）、没有设定这 5 个状态即可，所以即使对

各状态分配 1 位，也可以用 5 位来表示一个区。

将通过上述处理算出的部件 P1 的颜色分布趋势数据存储在颜色分布趋势 DB 55 中。另外，在颜色分布趋势 DB 55 中，与部件的种类、检查种类等一起存储了过去处理过的多个部件的颜色分布趋势数据。

接着，类似部件选择功能 53 比较与部件 P1 相关的颜色分布趋势数据和与颜色分布趋势 DB 55 中登记的过去部件相关的颜色分布趋势数据，选出颜色分布趋势类似的过去部件（步骤 S204）。如下所述来进行颜色分布趋势的类似判断（识别）。

在将命中检查判断区的集合标记为 HB，将命中检查判断区和屏蔽区的集合标记为 MB，将与部件 PX 相关的集合标记为 HBX、MBX 的情况下，若

$$(MB1 \cap MB2) \supseteq HB1$$

$$(MB1 \cap MB2) \supseteq HB2$$

同时为真，则判断为部件 P1 和过去部件 P2 类似，若上述式中的任意一方为假，则判断为部件 P1、P2 不类似。其中，记号“ \cap ”表示两个集合的积，记号“ \supseteq ”表示右侧的集合是左侧的集合的子集。

即，在本实施方式中，通过求出包含舍入误差的颜色分布范围 (MB1、MB2) 的积集合 (MB1 \cap MB2)，大大缩小两部件 P1、P2 的共同分布范围 (命中屏蔽)，根据在该共同分布范围内是否包含两部件 P1、P2 的不含有舍入误差的颜色分布范围 (HB1、HB2) 来判断类似/不类似。

图 11、图 12 表示类似判断处理的具体例。由于部件 P1 和部件 P2 满足上述式，故判断为类似。另一方面，由于 HB1 不是 (MB1 \cap MB3) 的子集，所以将部件 P1 和部件 P3 判断为不类似。

另外，该类似判断分别对良品的颜色分布、次品的颜色分布独立进行。若要检索良/不良的颜色分布均类似的部件，只要进行两个分布的类似判断即可。在仅能准备良品作为新部件 P1 的样本的情况下，也可仅进行良品的颜色分布的类似判断。在仅能准备次品作为新部件 P1 的样本的情况下，也可仅进行次品的颜色分布的类似判断。另外，由于一般部件的种类相同（类似）的部件彼此颜色分布趋势也类似，所以也可从与部

件 P1 种类相同的过去部件中选出颜色分布趋势类似的部件，而不是对在颜色分布趋势 DB 55 中登记的所有过去部件进行类似判断。

另外，若发现多个类似的部件，则类似部件选择功能 53 也可选出这些所有部件，也可仅选出类似度最高的部件。例如也可通过下式来求出部件 P1 和部件 P2 的类似度。

$$\text{类似度} = (\text{HB1} \cap \text{HB2}) \text{ 中包含的区数} / (\text{HB1} \cup \text{HB2}) \text{ 中包含的区数}$$

这样，若选出了与部件 P1 颜色分布趋势类似的过去部件，则训练数据生成功能 54 从部件图像 DB 56 中读出该过去部件的拍摄图像（步骤 S205）。并且，根据部件 P1 的拍摄图像和过去部件的拍摄图像而生成部件 P1 的检查逻辑生成用的训练图像信息（训练数据）（步骤 S206）。训练图像信息中包含拍摄图像和表示其为良品图像还是次品图像的训练信息。将所生成的训练图像信息存储在训练图像信息 DB 57 中。

通过以上所述的处理，根据颜色分布趋势，来识别良/次的出现方式与新部件 P1 类似的过去部件，利用（沿用）该识别的过去部件的拍摄图像，来扩充（增加）部件 P1 的拍摄图像。由此，即使部件 P1 的样本数没有达到要求数目，也可准备对于检查逻辑的生成来说足够数量的训练图像信息。将这里所生成的训练图像信息提供给检查逻辑生成部中的检查逻辑生成处理。

（检查逻辑生成处理）

图 13 是表示检查逻辑生成部的功能结构的框图。检查逻辑生成部具有指示信息接受功能 60、训练图像信息读取功能 61、图像取得功能 62、划分功能 63、频度计算功能 64、颜色范围探索功能 65、二值化功能 66、特征量直方图生成功能 67、阈值决定功能 68、检查逻辑生成功能 69、检查逻辑写入功能 70。这些功能是通过由 CPU 读取并执行在存储器或硬盘中存储的程序来实现的。

沿着图 14 的流程图，来说明检查逻辑生成处理的流程。另外，在本实施方式中，举出生成在上述焊脚检查中使用的检查逻辑的例子。

指示信息接受功能 60 处于等待的状态，直到输入了指示检查逻辑的自动生成的指示信息（步骤 S400：否，步骤 S401）。当从信息输入部输

入了指示信息时，指示信息接受功能 60 将指示信息传递到训练图像信息读取功能 61（步骤 S400；是）。该指示信息中包含用于指定作为检查逻辑生成的对象的部件 P1 的训练图像信息的信息、和检查逻辑的种类（检查类型）等。

训练图像信息读取功能 61 根据指示信息，从训练图像信息 DB 57 中读入与待生成的检查逻辑对应的训练图像信息（步骤 S402）。如上所述，该训练图像信息除了部件 P1 的图像之外，还包含部件 P2 的图像。训练图像信息中包含良品图像（拍摄到了良好形状的焊脚的图像）和次品图像（拍摄到了不良形状的焊脚的图像）。对这些图像赋予了训练信息。

图 15 表示良品图像和次品图像的例子。在良品图像中，在部件 80 两端的焊盘区域 81 上形成良好的焊脚。对各个焊盘区域 81 赋予训练信息“良”。另一方面，在次品图像中，部件 82 被斜着安装，在一侧的焊盘区域 83 中产生了焊接不良。因此，对该焊盘区域 83 赋予训练信息“不良”。另外，对相反侧的焊盘区域 84 赋予训练信息“忽略”。

若读入了训练图像信息，图像取得功能 62 从训练图像信息中提取赋予了训练信息的检查区域（步骤 S403）。图像取得功能 62 如图 16 所示，具有由焊盘窗 85 和部件主体窗 86 构成的模板，在将模板放大/缩小、或错开焊盘窗口 85 和部件主体窗口 86 的相对位置的同时，使各窗口 85、86 与图像中的焊盘区域 81、83、84 和部件 80、82 对准。窗口的对准也可使用例如模板匹配等方法。由此，分别针对良品图像和次品图像确定了焊盘区域。在本实施方式中，作为关注区域，从焊盘窗口 85 中提取除去与部件主体窗口 86 重合的部分后的部分（参考图 16 的斜线部分）。另外，在部件 P1 和 P2 的形状、大小等不同的情况下，根据各部件种类来准备模板。

接着，划分功能 63 根据训练信息，将所提取的检查区域划分为对象图像和排除图像（步骤 S404）。在本例中，由于目的是良品检测，所以将赋予了训练信息“良”的检查区域作为对象图像，将赋予了训练信息“不良”的检查区域作为排除图像。忽略被赋予了训练信息“忽略”的检查区域。

这里提取的对象图像表示良好的焊脚，另外，排除图像表示不良的焊脚。由此，生成焊脚检查用的最佳颜色条件等价于求出颜色范围的最佳解，该颜色范围的最佳解使得尽可能多地包含对象图像的像素的颜色，且能基本上将排除图像的像素的颜色排除出去。

因此，首先，频度计算功能 64 求出对象图像和排除图像的所有像素的颜色特征量的值的频度分布（步骤 S405）。这时，将对象图像的像素作为“对象点”，将排除图像的像素作为“排除点”，以可相互区别的形式来进行频度的计算。对于这里所使用的颜色直方图，使用具有与训练数据生成处理中使用的颜色直方图相同的轴的颜色直方图。

图 17 (a) 表示二维颜色直方图的一例。图 17 (a) 的横轴是蓝色的强度，纵轴是亮度的值，都用 0 到 255 的 256 个等级的数值来表示。对于蓝色的强度，越接近于 0 表示蓝色信号的强度越弱，即表示像素中不包含蓝色成分，越接近于 255 表示蓝色的强度越强。对于亮度，值越大表示亮度越强，图中的白圈（○）表示对象图像的像素（对象点）的频度是大于等于 1 的点，黑三角（▲）表示排除图像的像素（排除点）的频度为大于等于 1 的点。白圈和黑三角保持了（蓝色的强度、亮度、频度）的三维数据。

接着，颜色范围探索功能 65 根据如图 17 (a) 所示的对象点和排除点各自的频度分布，来探索将对象点的颜色分布和排除点的颜色分布最佳地区分开的颜色范围（步骤 S406）。在本实施方式中，为了简化算法，如图 17 (a) 所示，求出强度的下限（B_{Inf}）和上限（B_{Sup}）、亮度的下限（L_{Inf}）和上限（L_{Sup}）四个值。这里应求出的最佳解是构成尽可能多地包含对象点（○）、且几乎不包含排除点（▲）的颜色范围的 4 个值的组合（B_{Inf}、B_{Sup}、L_{Inf}、L_{Sup}）。

具体的，颜色范围探索功能 65 边改变 B_{Inf}、B_{Sup}、L_{Inf}、L_{Sup} 各自的值，边对各颜色范围算出频度总计值 E（参考式 1），求出频度总计值 E 最大的颜色范围。频度总计值 E 是表示颜色范围内包含的对象点的数目（频度）和排除点的数目（频度）之差的指标。图 17 (b) 表示频度总计值 E 为最大的颜色范围。

【式 1】

$$E = \sum_{b=BInf}^{BSup} \sum_{l=LInf}^{LSup} \{S(b, l) - R(b, l)\}$$

b: 蓝色的强度

l: 亮度

S (b, l): 点 (b, l) 处的对象点的频度

R (b, l): 点 (b, l) 处的排除点的频度

并且，颜色范围探索功能 65 将频度总计值 E 为最大的颜色范围设定为检查用的颜色条件。这样，根据本实施方式，可自动地生成将对象图像（对象点）和排除图像（排除点）适当地区分开的颜色特征量和其值的组合，并设定为颜色条件。

接着，使用上述颜色条件，来执行自动生成检查用的判断条件的处理。

首先，二值化功能 66 使用上述颜色条件，将良品图像和次品图像的所有检查区域二值化（步骤 S407）。在该二值化处理中，将在由颜色条件所定义的颜色范围内包含的像素转换为白色像素，将除此之外的像素转换为黑色像素。

当利用上述颜色条件来进行二值化时，良品图像中白色像素的区域非常大，次品图像中白色像素的区域极小（参考图 5）。由此，当利用这种二值化图像时，定量计算用于识别良品/次品的特征量变得容易。作为特征量，可举出白色像素区域的面积、面积比、重心、长度、最大宽度、形状等，但是这里选择面积作为特征量。另外，也优选组合多种特征量，而不是一种特征量。并且，与上述颜色特征量的情况相同，也可预先决定特征量的种类，也可对于多个特征量候选进行下面描述的阈值计算处理，动态地采用可将良品图像和次品图像最佳地分离开的特征量和阈值的组或它们的组合作为判断条件。

特征量直方图生成功能 67 为了把握良品图像的特征量的分布趋势和次品图像的特征量的分布趋势之间的差别，对良品图像、次品图像分别求出白色像素区域的面积值的频度分布（步骤 S408）。这里为了视觉地

表示面积值的频度分布，而使用面积直方图。图 18 表示良品图像和次品图像的面积直方图（下面，简称作“良品直方图”、“次品直方图”）的一例。可以知道良品图像的特征量分布和次品图像的特征量分布出现明确的不同。

接着，阈值决定功能 68 根据良品直方图和次品直方图的频度分布，算出将良品图像的特征量的值和次品图像的特征量的值最佳地分离开的阈值（步骤 S409）。提出了各种将特征量直方图中出现的 2 个峰最佳地分离开的方法，这里也可采用任何方法。例如，也可使用大津的判别分析法，或也可根据经验将离开良品图像的峰端 3σ 的点决定为阈值。这样，生成了判断良品和次品用的阈值。

并且，检查逻辑生成功能 69 根据颜色条件和判断条件而生成检查逻辑（步骤 S410），检查逻辑写入功能 70 将该检查逻辑写入到基板检查装置 1 的检查逻辑存储部 35 中（步骤 S411）。

根据以上所描述的检查逻辑生成处理，由于自动生成基板检查处理中所用的检查逻辑，所以可以大幅度削减训练所需的时间和负荷。

并且，由于即使是样本数少的新部件，也可自动生成足够数量的适当的训练数据（训练图像信息），所以可以生成可靠性高的检查逻辑。结果，可以高精度地进行部件安装状态的良否的判断。

〈变形例〉

上述实施方式不过示例了本发明的一个具体例。本发明的范围并不限于上述实施方式，可以在其技术思想的范围内进行各种变形。

例如，在上述实施方式中，准备了良品和次品的样本作为新部件 P1 的样本，但是实际上还存在准备次品的样本也困难的情况。这时，也可根据良品的样本图像而生成与良品相关的颜色分布趋势数据，选出良品的颜色分布趋势类似的过去部件，根据部件 P1 的良品图像和选出的过去部件的次品图像而生成部件 P1 用的训练数据。进一步，在还需要增加良品图像数量的情况下，也可使用过去部件的良品图像。

另外，在上述实施方式中，直接使用了过去部件的拍摄图像，但是也可根据需要使用对拍摄图像施加变形或校正后的图像。例如，在新部

件和过去部件中关注区域的形状和大小等不同的情况下，也可通过变形/放大/缩小过去部件的拍摄图像来使形状和大小与新部件的拍摄图像相符。

另外，在上述实施方式中，虽然将焊锡部分（焊盘部分）作为关注区域，但是关注区域的部位也可根据检查种类等来适当设定。例如，在根据部件的有/无来检查部件的脱落的情况下，或调查部件主体的边缘的位置和角度来检查部件的偏移的情况下，将部件主体部分设定为关注区域。若关注区域中出现了部件主体的颜色，则判断为良品，若出现基板的颜色，则判断为次品（部件脱落）。在这种检查中，需要用来训练部件主体的颜色的样本图像和用来训练基板的颜色的样本图像。这种情况下若新部件的样本数少，或仅有部件主体或基板的样本，与上述实施方式相同，可以从过去部件中沿用部件主体和基板的颜色分布趋势类似的部件。

另外，在上述实施方式中，存储/沿用了原图像作为过去部件的拍摄图像，但是也可将对原图像实施了适当的处理后得到的图像作为拍摄图像来进行存储/沿用。例如，也可将像素映射后的颜色直方图存储在部件图像 DB 中。由此，可以减轻检查逻辑生成处理的负担。即，本发明的拍摄图像除了原图像本身之外，还包括对原图像实施了（为了成为适合于存储、沿用、检查逻辑生成处理的数据形式）处理后得到的数据。

另外，在本实施方式中，由亮度的上限值和下限值、蓝色的强度的上限值和下限值四个颜色参数来构成颜色条件，但是参数也可以是关注于其它颜色特征量。作为颜色特征量，可以使用蓝、红、绿、青蓝色、品红、黄等颜色的强度、亮度、彩度、色调、CIEXYZ 中的刺激值 X、Y、Z、色度 x、y、z、CIELAB 中的 L*、a*、b*、CIELUV 中的 L*、u (u')、v (v') 等。另外，构成颜色条件的颜色特征量的数目并不限于两种，也可以是一种，也可组合三种以上。即，可以依据所拍摄的图像中的检查区域具有的颜色图形的趋势来适当选择颜色条件中采用的颜色参数。另外，也优选不预先决定颜色参数，而准备多个由一个或多个颜色特征量构成的颜色特征量候选，对于各个颜色特征量候选进行上述的频度分

布的计算处理和颜色条件计算处理，从中采用最佳的颜色特征量来作为颜色条件。这时，对于各颜色特征量候选的频度分布，也可求出对象点和排除点的分离度（在本实施方式中，最大的频度总计值 E 相当于分离度），通过比较相互的分离度，来决定要采用的颜色特征量候选。例如，也可选择分离度最大的一个颜色特征量候选，也可按分离度的大小顺序来选择多个颜色特征量候选。另外，作为探索颜色范围的方法，除了上述方法之外，也可使用判别分析、SVM（Support Vector Machine，支持向量机）等公知的方法。颜色范围的形状并不限于矩形，也可以是圆形、多边形、自由曲线图形等。进一步，在使用三个以上的参数的情况下也同样，也可求出对于各参数的最大值/最小值，并将其组合作为颜色范围，也可以作为对于两个以上参数的组合的颜色范围表现（例如，在三维空间内表示球形的范围等）。

另外，在上述实施方式中举例说明了焊脚检查，但是如果通过颜色条件来进行区域提取、并通过判断条件来判断该提取的区域具有的一些特征量的处理，则本发明还可应用于以基板检查处理为首的其它外观检查处理。

另外，上述实施方式中使用了面积作为特征量，但是作为用于良否判断的特征量，除此之外，优选可以采用面积比、长度、最大宽度、重心等。所谓面积比是指在焊盘窗口内进行二值化后的面积的占有率。例如，当相对于焊盘区域偏移地对部件进行了焊接时，焊锡区域的面积大小变化，所以面积比变化。若将其作为特征量来掌握，则对部件偏移的检查有效。另外，所谓长度是指白色像素区域的纵向或横向的长度，最大长度是白色像素区域的长度中最大的值。另外，所谓重心是指白色像素区域的重心相对于焊盘窗口的相对位置。

只要是可高精度地判断良否的特征量，可使用任何特征量，为了使精度提高，也优选组合多种特征量。另外，还可在检查逻辑设定处理中提取多种特征量，采用其中将良品和次品最佳地分离开的特征量来作为特征量。另外，在上述实施方式中在判断条件的决定中使用了面积直方图（面积值直方图），但是若特征量的种类不同，则使用与其相符的特征

量直方图（面积比直方图、长度直方图、最大宽度直方图、重心直方图等）。例如，若取代面积值直方图而使用面积比直方图，则由于通过利用焊盘窗口中的颜色参数进行了二值化后的像素的占有率来执行良否判断，所以即使在部件偏移或倾斜，使得焊盘窗口的大小变小或变大的情况下，也能够进行不受焊盘窗口的大小影响的判断处理。

在上述实施方式中，将过去部件的图像和颜色分布趋势数据存储在检查逻辑设定装置的存储装置中。但是，也优选在与独立于检查逻辑设定装置的外部存储装置（例如，网络上的数据库）中存储过去部件的图像和颜色分布数据的结构。这时，检查逻辑设定装置只要根据需要从外部存储装置中读入过去部件的图像和颜色分布数据即可。另外，在上述实施方式中，预先准备了过去部件的颜色分布趋势数据，但是也可仅准备过去部件的图像，在生成检查逻辑时算出过去部件的颜色分布趋势数据。

在计算机、存储装置或存储介质中存储检查逻辑设定程序的行为、和转让或受让存储了检查逻辑设定程序的计算机、存储装置或存储介质的行为也相当于本发明的实施。另外，在网络上的网站上公开检查逻辑设定程序的行为、和经网络来发送或接收检查逻辑设定程序的行为也相当于本发明的实施。





图 1



2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7






图 8



(a) 二维颜色直方图



(b) 颜色分布趋势数据

图 9




图 10





图 11

**图 12**




图 13




图 14




图 15




图 16




图 17




图 18




图 19









	焊锡良好	部件脱落	焊锡不足
截面图			
拍摄图形			
红色图形			
绿色图形			
蓝色图形			

图 20




图 21