



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205884472 U

(45)授权公告日 2017.01.18

(21)申请号 201620725421.5

(22)申请日 2016.07.12

(73)专利权人 福建纳仕达电子股份有限公司

地址 350119 福建省福州市闽侯县青口镇  
新城西路16号3#厂房、7#厂房一至三  
层

(72)发明人 林翠雯 陈江群 林洲 郑辉杨  
杨秀金

(74)专利代理机构 福州元创专利商标代理有限  
公司 35100

代理人 蔡学俊

(51)Int.Cl.

A01M 3/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图6页

(54)实用新型名称

不用电池的电蚊拍

(57)摘要

本实用新型涉及一种不用电池的电蚊拍，包括拍面、手柄、控制电路板、机械能发电装置，拍面由拍框和拍网构成，拍面与手柄相连接，控制电路板、机械能发电装置设置在手柄内，拍网、机械能发电装置均与控制电路板电性连接，机械能发电装置包括依次传动连接的手捏柄、齿轮变速机构、发电机，手捏柄上设置有一与齿轮变速机构输入齿轮相啮合弧形齿条，齿轮变速机构输出齿轮带动发电机转子的转轴转动，发电机与控制电路板电性连接，手柄上设置有用于将拍网正、负电极的引线短接的放电按钮开关，本实用新型不需要电池，减少使用成本，减少废旧电池对环境的污染，整体设计合理可靠，使用安全、寿命长，成本低廉，装配简单，即用即捏，使用起来方便有趣。



1. 一种不用电池的电蚊拍，其特征在于：包括拍面、手柄、控制电路板、机械能发电装置，拍面由拍框和拍网构成，拍面与手柄相连接，带有高压电容的控制电路板、机械能发电装置设置在手柄内，拍网、机械能发电装置均与控制电路板电性连接，机械能发电装置包括依次传动连接的手捏柄、齿轮变速机构、发电机，手捏柄上设置有一与齿轮变速机构输入齿轮相啮合弧形齿条，齿轮变速机构输出齿轮带动发电机转子的转轴转动，发电机与控制电路板电性连接。

2. 根据权利要求1所述的不用电池的电蚊拍，其特征在于：齿轮变速机构由依次连接传动的双联齿轮I、齿轮II、齿轮III、双联齿轮IV和输出齿轮V组成，双联齿轮I、双联齿轮IV均包括一小齿轮和一大齿轮，双联齿轮I的小齿轮为输入齿轮且与手捏柄上的弧形齿条啮合，双联齿轮I的大齿轮与齿轮II啮合传动，齿轮II和齿轮III同轴，齿轮II和齿轮III通过棘轮棘爪单向传动连接，双联齿轮IV的小齿轮与齿轮III啮合传动，双联齿轮IV的大齿轮与输出齿轮V啮合传动，输出齿轮V固定在发电机转子的转轴上。

3. 根据权利要求1所述的不用电池的电蚊拍，其特征在于：手柄包括相互扣合的上手柄盖和下手柄盖，手捏柄一端与经手捏柄转轴与手柄相铰接，手柄内设置有转轴I、转轴II、转轴III，双联齿轮I设置在转轴I上，齿轮II、齿轮III设置在转轴II上，双联齿轮IV设置在转轴III上，上手柄盖和下手柄盖内侧设置有用于固定手捏柄转轴、转轴I、转轴II、转轴III的圆柱孔。

4. 根据权利要求3所述的不用电池的电蚊拍，其特征在于：下手柄盖内侧设置有用于安装发电机的弧形凸台，发电机上部设置有电机压板，电机压板经螺栓与下手柄盖相连接。

5. 根据权利要求3所述的不用电池的电蚊拍，其特征在于：手柄上设置有用于将拍网正、负电极的引线短接的放电按钮开关。

6. 根据权利要求5所述的不用电池的电蚊拍，其特征在于：放电按钮开关安装在上手柄盖上，放电按钮开关由按键、弹簧、按钮固定板和放电金属片组成，按键的下部设置有一圆柱，按钮固定板上设置有利于圆柱穿过的通孔，按钮固定板固定在上手柄盖内，弹簧套设在圆柱上且位于按键与按钮固定板之间，放电金属片固定在该圆柱的底部。

7. 根据权利要求2所述的不用电池的电蚊拍，其特征在于：双联齿轮I的小齿轮的齿数为10齿、大齿轮的齿数为40齿、模数均为 $m=0.7$ ，齿轮II的齿数为11齿模数 $m=0.7$ ，齿轮III的齿数为47齿模数 $m=0.6$ ，双联齿轮IV的小齿轮齿数为10齿模数 $m=0.6$ 、大齿轮的齿数为56齿模数 $m=0.5$ ，输出齿轮V的齿数为11齿模数 $m=0.5$ ，齿轮变速机构的变比为87倍。

8. 根据权利要求3所述的不用电池的电蚊拍，其特征在于：手捏柄安装手捏柄转轴的那端开有一凹槽，凹槽内装有一个扭簧。

## 不用电池的电蚊拍

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种不用电池的电蚊拍，特别是一种用机械能发电的电蚊拍。

### 背景技术

[0002] 电蚊拍经过二十二年的发展，目前已经十分普及，在国内几乎每个家庭都有一到两把的电蚊拍，每年的产量在1亿把左右(包括出口)，现有技术的电蚊拍使用充电电池或一次性电池，电蚊拍的使用寿命一般在2~3年，属于低值易耗产品，损坏后就直接当垃圾扔掉，充电电池的充电次数是有限的，何况企业为了降低成本，市场上绝大部分充电式电蚊拍使用的是廉价的铅酸电池，不管是废旧的充电电池还是一次性电池，由于数量巨大对环境造成严重的污染。其次使用电池的电蚊拍，常遇到需要打蚊虫时才发现电池没电的尴尬局面，再其次对于偏远山区或野外作业人员，在没有市电或购买电池不便的地方，不宜使用现有技术的电蚊拍。在本专利申请之前也有几项不用电池的电蚊拍的申请文件，如专利名称为《绿色电蚊拍》、申请号：200920043880.5，该专利没有具体的结构，难以实施，要在空间极小的手柄内设计出高变比、高强度的变速机构是十分困难的事，这需要创造性的劳动。再如专利名称为《一种分体式不用电池的电蚊拍》、申请号：201220348142.3，该专利需要用几十秒到几分钟对超级电容充电，才能开始使用电蚊拍，这种技术缺乏实用性，因为人们发现蚊虫需要马上打，等几十秒到几分钟蚊虫不知道飞到哪里去了。

### 实用新型内容

[0003] 为了克服上述现有技术的缺陷，本实用新型的目的在于提供一种不用电池的电蚊拍。

[0004] 本实用新型的技术方案是，一种不用电池的电蚊拍，包括拍面、手柄、控制电路板、机械能发电装置，拍面由拍框和拍网构成，拍面与手柄相连接，带有高压电容的控制电路板、机械能发电装置设置在手柄内，拍网、机械能发电装置均与控制电路板电性连接，机械能发电装置包括依次传动连接的手捏柄、齿轮变速机构、发电机，手捏柄上设置有一与齿轮变速机构输入齿轮相啮合弧形齿条，齿轮变速机构输出齿轮带动发电机转子的转轴转动，发电机与控制电路板电性连接。

[0005] 进一步的，齿轮变速机构由依次连接传动的双联齿轮I、齿轮II、齿轮III、双联齿轮IV和输出齿轮V组成，双联齿轮I、双联齿轮IV均包括一小齿轮和一大齿轮，双联齿轮I的小齿轮为输入齿轮且与手捏柄上的弧形齿条啮合，双联齿轮I的大齿轮与齿轮II啮合传动，齿轮II和齿轮III同轴，齿轮II和齿轮III通过棘轮棘爪单向传动连接，双联齿轮IV的小齿轮与齿轮III啮合传动，双联齿轮IV的大齿轮与输出齿轮V啮合传动，输出齿轮V固定在发电机转子的转轴上。

[0006] 进一步的，手柄包括相互扣合的上手柄盖和下手柄盖，手捏柄一端与经手捏柄转轴与手柄相铰接，手柄内设置有转轴I、转轴II、转轴III，双联齿轮I设置在转轴I上，齿轮II、齿轮III设置在转轴II上，双联齿轮IV设置在转轴III上，上手柄盖和下手柄盖内侧设置有用

于固定手捏柄转轴、转轴I、转轴II、转轴III的圆柱孔。

[0007] 进一步的，下手柄盖内侧设置有用于安装发电机的弧形凸台，发电机上部设置有电机压板，电机压板经螺栓与下手柄盖相连接。

[0008] 进一步的，手柄上设置有用于将拍网正、负电极的引线短接的放电按钮开关。

[0009] 进一步的，放电按钮开关安装在上手柄盖上，放电按钮开关由按键、弹簧、按钮固定板和放电金属片组成，按键的下部设置有一圆柱，按钮固定板上设置有利于圆柱穿过的通孔，按钮固定板固定在上手柄盖内，弹簧套装在圆柱上且位于按键与按钮固定板之间，放电金属片固定在该圆柱的底部。

[0010] 进一步的，双联齿轮I的小齿轮的齿数为10齿、大齿轮的齿数为40齿、模数均为 $m=0.7$ ，齿轮II的齿数为11齿模数 $m=0.7$ ，齿轮III的齿数为47齿模数 $m=0.6$ ，双联齿轮IV的小齿轮齿数为10齿模数 $m=0.6$ 、大齿轮的齿数为56齿模数 $m=0.5$ ，输出齿轮V的齿数为11齿模数 $m=0.5$ ，齿轮变速机构的变比为87倍。

[0011] 进一步的，手捏柄安装手捏柄转轴的那端开有一凹槽，凹槽内装有一个扭簧。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：不需要电池，也不需要市电充电，减少使用成本，减少废旧电池对环境的污染，整体设计合理可靠，使用安全、寿命长，成本低廉，装配简单，即用即捏，使用起来方便有趣。

[0013] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的阐述。

## 附图说明

[0014] 图1为本实用新型外部结构构造图；

[0015] 图2为本实用新型具体结构爆炸示意图；

[0016] 图3为本实用新型内部结构示意图；

[0017] 图4为手捏柄结构示意图；

[0018] 图5为机械能发电装置上部结构示意图；

[0019] 图6为机械能发电装置下部结构示意图；

[0020] 图7为上手柄盖结构示意图；

[0021] 图8为下手柄盖结构示意图；

[0022] 图9为手柄内部结构装配示意图；

[0023] 图10为放电按钮开关结构示意图；

[0024] 图11为放电按钮开关结构爆炸示意图。

[0025] 图中：1—拍面、11—拍面正电极引线、12—拍面负电极引线、2—手柄、21—上手柄盖、211—上手柄盖内侧用于固定手捏柄转轴的圆柱孔、212—上手柄盖内侧用于固定转轴I的圆柱孔、213—上手柄盖内侧用于固定转轴II的圆柱孔、214—上手柄盖内侧用于固定转轴III的圆柱孔、22—下手柄盖、221—下手柄盖内侧用于固定手捏柄转轴的圆柱孔、222—下手柄盖内侧用于固定转轴I的圆柱孔、223—下手柄盖内侧用于固定转轴II的圆柱孔、224—下手柄盖内侧用于固定转轴III的圆柱孔、225—弧形凸台、226—电机压板、3—控制电路板、31—高压电容、32—指示灯、4—放电按钮开关、41—按键、42—弹簧、43—按钮固定板、44—放电金属片、5—机械能发电装置、51—手捏柄、511—弧形齿条、512—手捏柄的转轴孔、513—凹槽、514—手捏柄转轴、52—双联齿轮I、521—转轴I、53—齿轮II、531—齿轮II上的

棘爪、532—转轴 II、54—齿轮 III、541—齿轮 III 上的棘轮、55—双联齿轮 IV、551—转轴 III、56—输出齿轮 V、57—发电机。

### 具体实施方式

[0026] 如图1-11所示，一种不用电池的电蚊拍，包括拍面1、手柄2、控制电路板3、机械能发电装置5，拍面1由拍框和拍网构成，拍面1与手柄2相连接，带有高压电容31的控制电路板3、机械能发电装置5设置在手柄2内，拍网、机械能发电装置5均与控制电路板3电性连接，机械能发电装置5包括依次传动连接的手捏柄51、齿轮变速机构、发电机57，手捏柄51上设置有一与齿轮变速机构输入齿轮相啮合弧形齿条511，齿轮变速机构输出齿轮带动发电机57转子的转轴转动，发电机57与控制电路板3电性连接，当人们按压机械能发电装置5中的手捏柄51时，机械能发电装置5中的发电机57高速转动给控制电路板3供电，控制电路板3将低电压转换为高压电并将电荷存储在高压电容31上，高压电容31的两端分别连接到拍面1的正、负电极上，此时拍面就能击毙蚊虫。

[0027] 在本实施例中，齿轮变速机构由依次连接传动的双联齿轮 I52、齿轮 II53、齿轮 III54、双联齿轮 IV55 和输出齿轮 V56 组成，双联齿轮 I52、双联齿轮 IV55 均包括一小齿轮和一大齿轮，双联齿轮 I52 的小齿轮为输入齿轮且与手捏柄 51 上的弧形齿条 511 啮合，双联齿轮 I52 的大齿轮与齿轮 II53 啮合传动，齿轮 II53 和齿轮 III54 同轴，齿轮 II53 和齿轮 III54 通过棘轮棘爪单向传动连接，双联齿轮 IV55 的小齿轮与齿轮 III54 啮合传动，双联齿轮 IV55 的大齿轮与输出齿轮 V56 啮合传动，输出齿轮 V56 固定在发电机 57 转子的转轴上。

[0028] 在本实施例中，手柄 2 包括相互扣合的上手柄盖 21 和下手柄盖 22，手捏柄 51 一端与经手捏柄转轴 514 与手柄 2 相铰接，手柄 2 内设置有转轴 I521、转轴 II532、转轴 III551，双联齿轮 I52 设置在转轴 I521 上，齿轮 II53、齿轮 III54 设置在转轴 II532 上，双联齿轮 IV55 设置在转轴 III551 上，上手柄盖 21 和下手柄盖 22 内侧设置有用于固定手捏柄转轴 514、转轴 I521、转轴 II532、转轴 III551 的圆柱孔，除输出齿轮 V56 外，齿轮变速机构其它齿轮的转轴和手捏柄的转轴都固定在上手柄盖 21 和下手柄盖 22 内侧的圆柱孔内，这样的设计就不需要为变速机构单独设计一个壳体，即节省了成本又节省了空间。

[0029] 在本实施例中，手捏柄 51 安装手捏柄转轴 514 的那端开有一凹槽 513，凹槽 513 内装有一个扭簧，设置扭簧的目的是为了让手捏柄 51 复位。当人们按压手捏柄 51 时，手捏柄 51 上的弧形齿条 511 带动双联齿轮 I52 的小齿轮（输入齿轮）转动，双联齿轮 I52 的大齿轮带动齿轮 II53 转动，齿轮 II53 通过棘轮棘爪带动齿轮 III54 转动，齿轮 III54 带动双联齿轮 IV55 的小齿轮转动，双联齿轮 IV55 的大齿轮带动输出齿轮 V56 转动，输出齿轮 V56 带动发电机 57 转子转动，发电机 57 给控制电路板 3 供电，这时由于发电机 57 转子切割磁力线有阻力，人们按压手捏柄 51 时感觉比较重。当人们松开手捏柄 51 时，扭簧将手捏柄 51 复位，这时手捏柄 51 上的弧形齿条 511 带动双联齿轮 I52 的小齿轮（输入齿轮）反向转动，双联齿轮 I52 的大齿轮带动齿轮 II53 反向转动，通过棘轮棘爪的单向作用，这时齿轮 III54 不转动，所以手捏柄 51 复位时很轻，靠扭簧就能轻松复位。

[0030] 在本实施例中，为了精确固定发电机 57 的位置，下手柄盖 22 内侧设置有用于安装发电机 57 的弧形凸台 225，发电机 57 上部设置有电机压板 226，电机压板 226 经螺栓与下手柄盖 22 相连接。

[0031] 在本实施例中,因为靠按压手捏柄51的机械能发电给电路板供电,时间比较短,即使是多按压几下也是间断式的供电,但由于电路板上的高压电容31能在较长时间存储电荷,所以只要按压一到两次,高压电容31上的存储电荷足以将蚊虫击毙,高压电容31存储的电荷不超过 $45\mu\text{C}$ 的国际安全标准,以现有技术不同的地方是在高压电容31的两端不需要再连接放电电阻,或将现有技术的放电电阻由几十兆欧姆改为几百兆欧姆,所以为了进一步的安全考虑,手柄2上设置有用于将拍网正、负电极的引线短接的放电按钮开关4,按下放电按钮开关4,高压电容31上存储的电荷就能通过放电按钮开关4被释放。

[0032] 在本实施例中,放电按钮开关4安装在上手柄盖21上,放电按钮开关4由按键41、弹簧42、按钮固定板43和放电金属片44组成,按键41的下部设置有一圆柱,按钮固定板43上设置有利于圆柱穿过的通孔,按钮固定板固定43在上手柄盖21内,弹簧42套设在圆柱上且位于按键41与按钮固定板43之间,放电金属片44固定在按键41下部圆柱的底部,当按下放电按钮开关4后,放电按钮的放电金属片44将拍面1正、负电极的引线短接,使高压电容31存储的电荷被释放,上手柄盖2安装好放电按钮开关4作为一个组件,放电按钮开关4不需要再连接任何引线,在整体装配过程中时十分方便。

[0033] 在本实施例中,双联齿轮I52的小齿轮的齿数为10齿、大齿轮的齿数为40齿、模数均为 $m=0.7$ ,齿轮II53的齿数为11齿模数 $m=0.7$ ,齿轮III54的齿数为47齿模数 $m=0.6$ ,双联齿轮IV55的小齿轮齿数为10齿模数 $m=0.6$ 、大齿轮的齿数为56齿模数 $m=0.5$ ,输出齿轮V56的齿数为11齿模数 $m=0.5$ ,齿轮变速机构的变比为87倍。

[0034] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本实用新型的涵盖范围。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8




图9




图10




图11