

Kurzbericht



Green City Hotel Vauban | ©GreenCity

Green City Hotel Vauban

Paula-Modersohn-Platz 5
79100 Freiburg im Breisgau

Tel: +49 761 8885740
Fax: +49 761 88857444

info@hotel-vauban.de
<http://www.hotel-vauban.de>

Herzlich willkommen!

Nachhaltiger Tourismus ist bei uns keine Zukunftsmusik, sondern gelebter Alltag. Und das Beste daran: Sie müssen dabei auf Nichts verzichten. Denn das Green City Hotel Vauban verbindet höchsten Komfort und echte Gastfreundschaft mit ökologischem Bewusstsein und sozialer Verantwortung. Erfahren Sie hier, was uns auszeichnet und was uns von anderen Stadt- und Businesshotels unterscheidet.


Bitte besuchen Sie für allgemeine Informationen die Webseite <https://green-city-hotel-vauban.de>

PRÜFERGEBNIS

für

Green City Hotel Vauban

79100 Freiburg im Breisgau, Zertifikats-ID: PA-00129-2024



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Juli 2021 – Juni 2024

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Green City Hotel
Vauban

©GreenCity



Green City Hotel
Vauban

©GreenCity



Green City Hotel
Vauban

©Rolf Schrader



Green City Hotel
Vauban

©Rolf Schrader

Überblick

- 3-Sterne-Superior-Hotel Garni
- ökologische, nachhaltige und soziale Ausrichtung
- Lage in der Nähe des Stadtzentrums
- Moderne Architektur
- 48 Zimmer und eine ÖSuite
- Lichtdurchfluteter Tagungsraum für bis zu 60 Personen
- Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel direkt vor dem Hoteleingang

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Eingang und alle Räumen stufenlos zugänglich
- drei barrierefrei konzipierte Zimmer
- barrierefreies öffentliches WC
- Leitsystem zur Rezeption
- induktive Höranlage an der Rezeption sowie im Tagungsraum
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüferelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Es sind in der Vaubanallee (Hintereingang) zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 200 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang: ca. 80 m). In unmittelbarer Nähe (ca. 100 m) gibt es das öffentliche „Parkhaus Sonnenschiff“.
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Bei den zu nutzenden Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig/stufenlos bzw. mit dem Aufzug zu erreichen.
- Die Aufzugskabine ist 108 cm x 200 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm.
- Die Rezeption ist 85 cm hoch. Es gibt alternative Kommunikationsmöglichkeiten gibt im Sitzen.
- Im Speiseraum/Frühstücksbereich sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es gibt mehrere barrierefrei konzipierte Hotelzimmer; diese Zimmer gibt es in jeder Etage; sie unterscheiden sich durch die Anfahrbarkeit des WC (von rechts oder von links); das Zimmer 301 verfügt zudem über eine Verbindungstür zum Zimmer 303, welches von Begleitpersonen genutzt werden kann.

Zimmer 101 mit Sanitärraum (Doppelzimmer), Zimmer 301 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 150 cm x 150 cm; links neben dem Bett 187 cm x 250 cm, rechts 90 cm x 250 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar und hat eine Höhe (Matratze) von 51 cm.
- Es gibt Kleiderstangen in den Kleiderschränken, die für Rollstuhlfahrer nutzbar sind.
- Ein Pflegebett sowie ein Duschrollstuhl können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- Die Tür zum Sanitärraum öffnet zur Seite und ist 90 cm breit.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150cmx150cm,
 - links neben dem WC 97 cm x 70 cm, rechts 10 cm x 70 cm.
 - Beidseitig sind am WC hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche ist mindestens 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Zimmer 201 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 187 cm x 250 cm, rechts 90 cm x 250 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar und hat eine Höhe (Matratze) von 51 cm.
- Es gibt Kleiderstangen in den Kleiderschränken, die für Rollstuhlfahrer nutzbar sind.
- Ein Pflegebett sowie ein Duschrollstuhl können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- Die Tür zum Sanitärraum öffnet zur Seite und ist 90 cm breit.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150cmx150cm,
 - links neben dem WC 10 cm x 70 cm, rechts 97 cm x 70 cm.
 - Beidseitig sind am WC hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
 - Die ebenerdige Duschfläche ist mindestens 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.
 - Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Frühstücksraum/Speiseraum

- Der Frühstücksraum befindet sich im Erdgeschoß und ist vom Eingang und der Rezeption aus erreichbar.
- Es gibt zahlreiche unterfahrbare Tische.
- Der schmalste Durchgang ist 150 cm breit.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Herren/Damen)

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor dem WC und Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm,
 - links neben dem WC 95 cm x 70 cm, rechts 95 cm x 70 cm.
 - Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
 - Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Es gibt einen Alarm. Der Alarm ist in allen öffentlichen Bereichen und optisch deutlich wahrnehmbar.

- Es gibt eine induktive Höranlage an der Rezeption sowie im Tagungsraum.
- An der Haltestelle sind schriftliche Informationen vorhanden.
- Im Speiseraum gibt es Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden.
- Es steht ein kostenfreier WLAN-Zugang zur Verfügung.

Zimmer 101, 301, 201

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich gestaltet, sowie durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Glastüren vorhanden bzw. sind diese mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt auf den Außenwegen taktil erfassbare Bodenindikatoren.
- Vom Eingang bis zur Rezeption und dem Aufzug gibt es einen taktil erfassbaren und visuell kontrastreichen Leitstreifen.
- Informationen sind in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Die Beschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Bedienelemente sind im gesamten Betrieb visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Die Halteposition im Aufzug wird durch Sprache angesagt. Bedienelemente im Aufzug sind taktil erfassbar und in Brailleschrift vorhanden.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Schlafrum sichtbar aus.
- Die Ziele der Wege sind meist in Sichtweite. Wegezeichen in sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache. Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Haupteingang

©Rolf Schrader



Nebeneingang

©Rolf Schrader



Rezeption

©Rolf Schrader



Rezeption

©Rolf Schrader



Zimmer 101 / Zimmer 301 (baugleich)

©Rolf Schrader



Zimmer 101 / Zimmer 301 (baugleich)

©Rolf Schrader



Zimmer 201

©Rolf Schrader



Zimmer 201

©Rolf Schrader



Zimmer 201

©Rolf Schrader



Frühstücksraum / Speiseraum

©Rolf Schrader



Frühstücksraum / Speiseraum

©Rolf Schrader



Öffentliches WC

©Rolf Schrader



Öffentliches WC

©Rolf Schrader



Bedienelemente / Leitsysteme

©Rolf Schrader



Bedienelemente / Leitsysteme

©Rolf Schrader



Bedienelemente / Leitsysteme

©Rolf Schrader

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

